



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

*ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
e del Decreto interministeriale del 30 Novembre 2012*

Azienda

FAZIO SRLS

Data

12/12/2024

FIRMA

Datore di lavoro

Sig. FAZIO NUNZIO


RSPP

Sig. FAZIO NUNZIO

Medico Competente

Dott. CIRALDO ANGELINO

Il Medico Competente
Dott. A. Ciraldo
(Spec. Medicina del Lavoro)



DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

Dati anagrafici

Ragione Sociale	FAZIO SRLS S.r.l. semplificata
Attività economica	Produzione infissi in pvc e alluminio
Codice ATECO	• 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Posizione INPS	2113295609
Posizione INAIL	96071737 85
Codice Fiscale	05400590872
Partita IVA	05400590872

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo	FAZIO NUNZIO
------------	---------------------

Sede Legale

Comune	BRONTE
Provincia	CT
CAP	95034
Indirizzo	Via Palermo 65

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro

Nominativo *Sig. FAZIO NUNZIO*

Datore di lavoro e RSPP

Nominativo *Sig. FAZIO NUNZIO*

Addetto primo soccorso

Nominativo *Sig. FAZIO NUNZIO*

Nominativo *Sig. SBLANDANO GIUSEPPE*

Addetto antincendio ed evacuazione

Nominativo *Sig. FAZIO NUNZIO*

Nominativo *Sig. SBLANDANO GIUSEPPE*

Medico Competente

Nominativo *Dott. CIRALDO ANGELINO*


Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

E' in corso la nomina della figura richiesta per la quale sarà disposta idonea formazione.

Preposto

Nominativo *Sig. SBLANDANO GIUSEPPE*

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Ciclo lavorativo Produzione infissi in pvc e alluminio					
1	2	3	4	5	6
Attività	Descrizione fasi	Area/reparto/luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro - macchine, apparecchi, utensili ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
Produzione infissi in pvc e alluminio	Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità Trattasi dei lavori d'ufficio per la gestione amministrativa e contabile dell'attività, comportanti l'utilizzo di attrezzature tipiche, compreso personal computer. L'attività implica contatti con la clientela, ricezione chiamate per informazioni e prenotazione appuntamenti, l'accesso ad armadi, scaffali (movimentazione manuale carichi) e l'utilizzo di macchine elettriche ed elettroniche.	fabbrica infissi;	- Videoterminale; - Fotocopiatrice ; - Stampante laser; - Telefono; - Fax o telefax; - Graffettatrice o spillatrice; - Scrivania per ufficio; - Cassettiera da ufficio; - Archivio da ufficio; - Gruppo di continuità o UPS; - Macchina da caffè;	- Carta termica; - Colle stick; - Inchiostri; - Toner;	- M001 Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità; - CAPANNONE;


Produzione infissi in pvc e alluminio	Stoccaggio e movimentazione materie prime Le materie prime quali alluminio e pvc, giungono in officina mediante autocarri furgonati terzi e vengono stoccati nell'apposito magazzino. Le operazioni di scarico dai mezzi di trasporto per lo stoccaggio in magazzino, ed il successivo trasporto all'interno dei reparti, avvengono mediante carrelli elevatori.	fabbrica infissi;	- Attrezzi per lavori manuali ; - Tronchese; - Bilancia industriale; - Scala; - Scaffali e scaffalature; - Autocarro furgonato; - Carrello elevatore (o muletto); - Transpallet elettrico; - Autocarro con gru;	- M002 Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime; - CAPANNONE;
Produzione infissi in pvc e alluminio	Taglio elementi telaio Trattasi delle lavorazioni di taglio degli elementi del telaio, per la creazione su misura dei profili, e per la loro unione mediante asole e fori.	fabbrica infissi;	- Attrezzi per lavori manuali ; - Sega a nastro; - Cesoia circolare; - Troncatrice; - Pianale guida a rulli; - Trapano a colonna; - Carrello movimentazione profili; - Utensili elettrici portatili; - Pantografo; - Intestatrice;	- M003 Addetto Taglio elementi telaio; - CAPANNONE;
Produzione infissi in pvc e alluminio	Saldatura profili Operazioni di saldatura degli angoli dei profili in alluminio e pvc, con tecnologie che	fabbrica infissi;	- Attrezzi per lavori manuali ; - Utensili elettrici portatili; - Avvitatore ad aria compressa; - Sparachiodi; - Carrello movimentazione profili;	- M004 Addetto Saldatura profili; - CAPANNONE;


	cercano di ridurre al minimo i segni visivi della saldatura.		- Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica); - Puntatrice o Saldatrice a resistenza;		
Produzione infissi in pvc e alluminio	Pulitura profili Trattasi delle lavorazioni dei profili e barre di ferro e di alluminio, per la realizzazione dei telai dei telai degli infissi e degli elementi costituenti cancelli, ringhiere, lattonerie ecc.	fabbrica infissi;	- Attrezzi per lavori manuali ; - Elettrofresatrice; - Pianale guida a rulli; - Carello movimentazione profili; - Intestatrice; - Pulitrice semiautomatica;		- M005 Addetto Pulitura profili; - CAPANNONE;
Produzione infissi in pvc e alluminio	Montaggio ferramenta e guarnizioni Operazioni finali di assemblaggio degli elementi lavorati con montaggio ferramenta e guarnizioni.	fabbrica infissi;	- Attrezzi per lavori manuali ; - Utensili elettrici portatili; - Avvitatore ad aria compressa; - Rivettatrice; - Sparachiodi;		- M006 Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni; - CAPANNONE;
Produzione infissi in pvc e alluminio	Vetraggio Il lavoro consiste nella posa in opera di lastre di vetro, di qualsiasi dimensione, su telai, infissi e simili. Le fasi lavorative sono le seguenti:- Approvvigionamento e movimentazione dei vetri. - Posa dei vetri nelle battute del telaio. - Fissaggio con viti e sigillanti dei listelli	fabbrica infissi;	- Attrezzi per lavori manuali ; - Ventose per vetri; - Raschietto;		- M007 Addetto Vetraggio; - CAPANNONE;

	fermavetro.- Eventuale posa di guarnizioni in gomma sintetica.				
Produzione infissi in pvc e alluminio	Trasporto ai clienti L'attività consiste nella guida di mezzi propri (furgoni ed autocarri) per la consegna ai clienti.	• fabbrica infissi; • Area esterna;	• Furgone; • Autocarro furgonato;		• M008 Addetto Trasporto ai clienti; • CAPANNONE;

Lay-out valutazione rischi e Diagramma di Flusso - Ciclo lavorativo:
Produzione infissi in pvc e

alluminio





INDIVIDUAZIONE PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro	Stabilità e solidità delle strutture		X	- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	- Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali - Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - normativa locale vigente	- Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Cadute dall'alto - Cadute in piano - Cadute in profondità - Urti - Cadute dall'alto - Cadute in piano
	Vie di circolazione interne ed esterne		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Cadute in profondità - Contatto con mezzi in movimento - Caduta di materiali
	Vie ed uscite di emergenza		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98	- Vie di esodo non facilmente fruibili
	Porte e portoni		X	- Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II ; art.113) - DM 10/03/98	- Urti, schiacciamento - Uscite non facilmente fruibili
	Scale		X	- Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	- Cadute; - Difficoltà nell'esodo
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; - Esposizione ad agenti atmosferici
	Microclima	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	- Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli - Assenza di impianto di riscaldamento - Carenza di areazione

	Illuminazione naturale ed artificiale Locali di riposo e refezione Spogliatoi e armadi per il vestiario Servizi igienico assistenziali Dormitori Aziende agricole Arredo	X	X X X X X X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 151/2011 All. I punto 66 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV, punto 6)	naturale e/o forzata - Carenza di illuminazione naturale - Abbagliamento - Affaticamento visivo - Urti - Cadute - Difficoltà nell'esodo - Scarse condizioni di igiene - Inadeguata conservazione di cibi e bevande - Scarse condizioni di igiene - Numero e capacità inadeguati - Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro - Scarse condizioni di igiene; - Numero e dimensioni inadeguati - Scarsa difesa da agenti atmosferici - Incendio - Scarse condizioni di igiene; - Servizi idrici o igienici inadeguati
Ambienti confinati o sospetti di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos ecc.		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 177/2011	- Caduta in profondità - Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza - Insufficienza di ossigeno - Atmosfere irrespirabili - Incendio ed esplosione - Contatto con fluidi pericolosi - Urto con elementi strutturali - Seppellimento
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.)	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile); Art. 113; Allegato XX	- Caduta dall'alto - Scivolamento - Caduta di materiali
Impianti di servizio	Impianti elettrici	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01	- Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni)

	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici	X	- DM 13/07/2011 - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT) - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00 - D.Lg.s 81/08 - s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	- Incidenti di natura elettrica - Esposizione a campi elettromagnetici - Incidenti di natura elettrica - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Emissione di inquinanti - Esposizione ad agenti biologici - Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) - Esposizione ad agenti biologici - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti - Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.) - Incidenti di natura elettrica
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	X	- D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00 - D.Lg.s 81/08 - s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	- Incidenti di natura elettrica - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Emissione di inquinanti - Esposizione ad agenti biologici - Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) - Incidenti di natura elettrica
	Impianti idrici e sanitari	X	- D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00 - D.Lg.s 81/08 - s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	- Incidenti di natura elettrica - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Emissione di inquinanti - Esposizione ad agenti biologici - Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) - Incidenti di natura elettrica
	Impianti di distribuzione ed utilizzazione del gas	X	- D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00 - D.Lg.s 81/08 - s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	- Incidenti di natura elettrica - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Emissione di inquinanti - Esposizione ad agenti biologici - Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) - Incidenti di natura elettrica
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)	X	- D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00 - D.Lg.s 81/08 - s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	- Incidenti di natura elettrica - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Emissione di inquinanti - Esposizione ad agenti biologici - Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) - Incidenti di natura elettrica
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	Apparecchi e impianti in pressione	X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00	- Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti - Getto di fluidi e proiezione di oggetti - Contatto con superfici calde - Incidenti di natura elettrica - Incendio - Esplosione - Scoppio di
	Impianti ed apparecchi termici fissi	X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004 - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00	- Incidenti di natura elettrica - Incendio - Esplosione - Scoppio di

				- DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15	- apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti
	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	- Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto - Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto - Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto - Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto
	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.)	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	- Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto - Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto
	Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	- Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto
	Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc.)		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	- Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento) - Caduta dall'alto - Incidenti di natura elettrica
	Impianti di aspirazione, trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	- Esplosione - Incendio - Emissione di inquinanti
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica		X	- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003	- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione

	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)		X	- Legge 179/2002 art. 19 - D.Lgs 132/1992 - DM n. 280/1987 - DM 29/11/2002 - DM 31/07/1934	- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione
	Distributori di metano		X	- DM 24/05/2002 e smi - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04	- Esplosione - Incendio
	Serbatoi, distributori di GPL		X	- Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi	- Esplosione - Incendio
Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale, trasportabili, portatili	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)	- Incidenti di natura elettrica
	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	- Incidenti di natura meccanica - Incidenti di natura elettrica - Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro
Attrezzature di lavoro - Apparecchi termici trasportabili	Apparecchi portatili per saldatura	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI) - D.Lgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	- Esposizione a fiamma o calore - Esposizione a fumi di saldatura - Incendio - Incidenti di natura elettrica - Innesco esplosioni - Scoppio di bombole in pressione
	Elettrodomestici	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	- Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica
	Apparecchi termici trasportabili		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - DPR 661/96	- Incidenti di natura elettrica - Formazione di atmosfere esplosive - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti - Incendio
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III)	- Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica
	Apparecchi di illuminazione		X	- D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III)	- Incidenti di natura elettrica
	Gruppi elettrogeni		X	- D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs. 81/08	- Emissione di inquinanti

	trasportabili			s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 - DM 13/07/2011	- Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica - Incendio
Attrezzature di lavoro - Attrezzature in pressione trasportabili	Attrezzature in pressione trasportabili	X		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002	- Scoppio di apparecchiature in pressione - Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica - Incendio
	Apparecchi elettromedicali		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	- Incidenti di natura elettrica
	Apparecchi elettrici per uso estetico		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	- Incidenti di natura elettrica
Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.) Macchine agricole (Trattrici, macchine per la lavorazione del terreno, macchine per la raccolta, ecc.)		X	- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti
	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.)	X		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	X		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti - Incidenti stradali - Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Sversamenti di inquinanti
	Mezzi di trasporto persone (Autovetture, pullman, autoambulanze, ecc.)		X	- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	- Incidenti stradali
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.	X		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	- Incidenti di natura meccanica
	Arredi	X			
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche		X	- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01	- Incidenti di natura elettrica (folgorazione) - Innesco di incendi o di esplosioni
Lavoro al videoterminale	Lavori al videoterminale	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	- Posture incongrue, movimenti ripetitivi. - Ergonomia del posto di lavoro - Affaticamento visivo
Agenti fisici	Rumore	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ; Titolo VIII, Capo II)	- Ipoacusia - Difficoltà di comunicazione - Stress psicofisico

	Vibrazioni	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III)	- Sindrome di Raynaud - Lombalgia
	Campi elettromagnetici	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	- Assorbimento di energia e correnti di contatto
	Radiazioni ottiche artificiali	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	- Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione.
	Microclima di ambienti severi, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	- Colpo di calore - Congelamento - Cavitazione - Embolia
	Agente fisico rumore	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo II)	- Ipoacusia - Difficoltà di comunicazione - Stress psicofisico
	Agente fisico vibrazioni		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III)	- Sindrome di Raynaud - Lombalgia
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta e gamma		X	- D.Lgs. 230/95	- Esposizione a radiazioni ionizzanti
Agenti chimici pericolosi	Agenti chimici		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2)	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.
	Agenti cancerogeni e mutageni		X	- RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	- Esplosione - Incendio
	Amianto		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	- Inalazione di fibre
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfere esplosive		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV punto 4)	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4)	- Incendio - Esplosioni
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.		X	- D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	- Cedimenti strutturali
Fattori organizzativi	Stress lavoro correlato		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare	- Numerosi infortuni/assenze - Evidenti contrasti tra lavoratori - Disagio psico-fisico - Calo d'attenzione,

				Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	- Affaticamento - Isolamento
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Incidenti causati da affaticamento - Difficoltà o mancanza di soccorso - Mancanza di supervisione
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e di vendita, di vigilanza in genere, ecc.)		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Aggressioni fisiche e verbali
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, luoghi di intrattenimento e spettacolo, mattatoi, stabulari, ecc.		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc.
Movimentazione manuale dei carichi	Sollevamento e spostamento dei carichi	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	- Sforzi eccessivi - Torsioni del tronco - Movimenti bruschi - Posizioni instabili
	Movimenti ripetitivi	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	- Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti
	Posture incongrue	X		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	- Prolungata assunzione di postura incongrua
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	- Folgorazione
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici		X	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	- Folgorazione
Lavoratrici madri	Lavoratrici madri		X		
Nomine	Nomine ruoli della sicurezza		X		
Documentazione	Documentazione		X		
Controlli e manutenzioni	Controlli e manutenzioni		X		

VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansioni/Postazioni	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()		Predisporre le operazioni di carico e scarico in maniera da consentire la movimentazione manuale dei carichi senza affaticare i muscoli del tronco e/o caricare la colonna vertebrale.		
2		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()		Tenere a distanza le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature.		
3		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()		L'accesso di fornitori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si deve rispettare il previsto distanziamento.		

4		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()	E' previsto l'uso di mezzi meccanici, nella fase di scarico e movimentazione della merce.		
5		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi della macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).		
6		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo, durante le pause o nei periodi di inattività, di lasciare gli organi mobili che possono causare		

						potenziale pericolo di taglio in posizioni neutre.		
7		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()		Distribuire correttamente gli estintori negli ambienti di lavoro e predisporre adeguata segnaletica che ne indichi l'ubicazione, in modo renderli localizzabili da tutta l'area servita		
8		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()		Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.		
9		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()		I lavoratori dispongono dei necessari DPI e sono opportunamente istruiti su come eseguire le operazioni della fasi di lavoro in sicurezza.		
10		TUTTE	Misure di			Adoperare i		

			sicurezza (Misura di sicurezza)	()		necessari DPI ed eseguire le operazioni di lavoro seguendo le direttive di sicurezza.		
11		TUTTE	Misure di sicurezza (Misura di sicurezza)	()		Fornire i necessari DPI ed istruire opportunamente i lavoratori su come eseguire le lavorazioni in sicurezza.		
12	Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Microclima (Area esterna)	Analisi e checklist (Microclima Estivo)	Evitare esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).			
13	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, Addetto Trasporto ai clienti, Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, Addetto Taglio elementi telaio, Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, Addetto Saldatura profili, Addetto Pulitura profili, Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Microclima (fabbrica infissi)	Analisi e checklist (Microclima Estivo)	Il datore di lavoro ha valutato particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e, laddove necessario, ha provveduto a migliorare la specifica percezione del microclima.			
14	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, Addetto Trasporto ai clienti, Addetto Stoccaggio e	Microclima (fabbrica infissi)	Analisi e checklist (Microclima Estivo)	La temperatura interna, durante il periodo estivo, viene mantenuta tra i 23 ed i 26 gradi; durante			

		movimentazione materie prime, Addetto Taglio elementi telaio, Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, Addetto Saldatura profili, Addetto Pulitura profili, Addetto Vetraggio, CAPANNONE			quello invernale, tra o 18 ed i 22 gradi			
15	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, Addetto Trasporto ai clienti, Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, Addetto Taglio elementi telaio, Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, Addetto Saldatura profili, Addetto Pulitura profili, Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Microclima (fabbrica infissi)	Analisi e checklist (Microclima Estivo)	La temperatura è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro			
16	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, Addetto Trasporto ai clienti, Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, Addetto Taglio elementi telaio, Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, Addetto Saldatura profili,	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (fabbrica infissi)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene			

		Addetto Pulitura profili, Addetto Vetraggio, CAPANNONE						
17	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, Addetto Trasporto ai clienti, Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, Addetto Taglio elementi telaio, Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, Addetto Saldatura profili, Addetto Pulitura profili, Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (fabbrica infissi)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi			
18	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, Addetto Trasporto ai clienti, Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, Addetto Taglio elementi telaio, Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, Addetto Saldatura profili, Addetto Pulitura profili, Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (fabbrica infissi)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.			
19	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, Addetto	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (fabbrica infissi)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti			

		Trasporto ai clienti, Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, Addetto Taglio elementi telaio, Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, Addetto Saldatura profili, Addetto Pulitura profili, Addetto Vetraggio, CAPANNONE			sgombri ed ordinati.			
20	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	()	All'atto dell'elaborazione, della scelta e dell'acquisto del software, sono stati tenuti in conto i seguenti fattori: a) il software è adeguato alla mansione da svolgere; b) il software è di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;c) il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività.			
21	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per	Lavori al videoterminale	Analisi e checklist (Affaticamento	Il piano di lavoro ha superficie di			

		amministrazione e contabilità, CAPANNONE	(Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	visivo)	colore chiaro, possibilmente diverso dal bianco, in ogni caso non riflettente, di dimensioni sufficienti			
22	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Affaticamento visivo)	I corpi illuminanti sono disposti in modo da non causare né abbagliamento (diretto o riflesso) né ombre sul piano di lavoro.			
23	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Campi elettromagnetici (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Campi Elettromagnetici)	Server e router sono collocati in apposito locale in cui non vi è presenza stabile di personale			
24	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Campi elettromagnetici (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Campi Elettromagnetici)	Nell'utilizzo delle attrezzature, seguire sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, porsi al loro controllo solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione.			
25	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità,	Campi elettromagnetici (Lavori di ufficio per	Analisi e checklist (Campi Elettromagnetici)	I livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori			

		CAPANNONE	amministrazione e contabilità)		risultano trascurabili			
26	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano.			
27	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;- fulminazione			

					diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.			
28	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa a terra.			
29	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' vietato qualsiasi intervento su macchina, attrezzature ed impianti elettrici, al personale non competente e non espressamente abilitato.			
30	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Non smontare mai il PC o altre apparecchiature elettriche e non aprire il contenitore per effettuare riparazioni o altro. Per eventuali interventi (espansioni, cambio di schede, ecc.) occorrerà rivolgersi al			

					personale a ciò addetto o all'assistenza tecnica.			
31	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Evitare di tirare con forza eccessiva la spina qualora non uscisse dalla presa, perché si potrebbe strappare la presa dal muro.			
32	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Non tentare di riparare una spina con nastro isolante o con l'adesivo.			
33	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa.			
34	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Ergonomia)	Sono previste idonee interruzioni periodiche di lavoro per evitare posture fisse sedute o in piedi.			

35	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Ergonomia)	Ha provveduto a fare opera di formazione affinché ogni operatore predisponga la tastiera in modo da scaricare il peso delle mani e/o degli avambracci.			
36	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Ergonomia)	Sono previsti poggiapiedi e/o pedane per gli addetti che ne facciano richiesta.			
37	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Ergonomia)	Ha fornito agli addetti alle attività impiegate sedili registrabili in altezza in maniera che possano predisporli secondo le proprie esigenze e nella maniera più ergonomicamente valida.			
38	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Ergonomia)	Sono effettuati semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa.			
39	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Ergonomia)	Ha messo a disposizione degli operatori supporti per i videotermini in maniera che			

					ognuno di essi possa posizionare lo schermo secondo le proprie esigenze.			
40	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Ergonomia)	Ha predisposto sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore dell'ufficio.			
41	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.			
42	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Durante la movimentazione manuale dei carichi vi è lo spazio per garantire al lavoratore la posizione corretta.			
43	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare eventuali cavi e fili in modo che non possano essere causa d'inciampo. - Scollegare tutte le apparecchiature quando non in uso. - Tenere			

					libere tutte le zone di passaggio. - Verificare l'adeguatezza dell' illuminazione ambientale.			
44	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.			
45	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	()	Tutti i lavoratori sono informati sull'ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.			
46	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	()	I lavoratori sono stati informati sui rischi riscontrabili nello svolgimento delle rispettive mansioni, sulle misure precauzionali da adottare e sulle attività di prevenzione da mettere in atto.			

47	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	()	I lavoratori si attengono scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso delle attrezzature utilizzate.			
48	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	()	Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.			
49	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	()	I locali sono dotati di adeguata illuminazione, compreso un numero sufficiente di luci di emergenza.			
50	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di incendi e di			

					ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.			
51	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.			
52	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'impianto elettrico generale è provvisto di idonea messa a terra, di un dispositivo di sgancio tensione generale, per i quali viene svolta una frequente manutenzione.			
53	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	E' vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non è consentito fumare.			

			libere, scintille, parti calde, ecc.) (Montaggio ferramenta e guarnizioni)				
54	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Il personale è stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.		
55	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	E' stata effettuata la prevista formazione sulle corrette modalità di movimentazione dei carichi.		
56	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Predisporre le operazioni di carico e scarico in maniera da consentire la movimentazione manuale dei carichi senza affaticare i muscoli del tronco e/o caricare la colonna vertebrale.		
57	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la		

					movimentazione congrua con le norme di buona prassi.			
58	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Pericolo non associato (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	E' prevista la verifica programmata e periodica dell'efficacia del dispositivo di intercettazione e trattenuta del pezzo in lavorazione qualora lo stesso venga rifiutato dalla macchina.			
59	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Pericolo non associato (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Occhiali monoculari			
60	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Pericolo non associato (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Verificare periodicamente l'efficienza e l'integrità degli schermi posti per prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti.			
61	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Punture)	Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti.			
62	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale,	Analisi e checklist (Punture)	Gli attrezzi taglienti ed acuminati sono collocati in			

			piccone, ecc. (Montaggio ferramenta e guarnizioni)		postazioni dedicate e viene controllato frequentemente che gli utensili non siano deteriorati.			
63	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Punture)	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.			
64	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Punture)	Guanti per rischi meccanici			
65	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Arredi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.			
66	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Arredi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Scarpa alta S3 P cantieri			
67	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Arredi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le macchine sono state posizionate in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il			

					passaggio delle persone e sono state opportunamente delimitate le zone d'intervento.			
68	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Arredi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.			
69	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Arredi (Montaggio ferramenta e guarnizioni)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative.			
70	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Pulitura profili)	()	Tutti i lavoratori sono informati sull'ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.			
71	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Pulitura profili)	()	Gli operatori sono adeguatamente formati sulla necessità dell'uso dei D.P.I. predisposti per limitare l'esposizione a rischi residui per la salute evidenziati in sede di valutazione.			
72	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza	()	I lavoratori sono stati informati sui			

			(Pulitura profili)		rischi riscontrabili nello svolgimento delle rispettive mansioni, sulle misure precauzionali da adottare e sulle attività di prevenzione da mettere in atto.			
73	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Pulitura profili)	()	I locali sono dotati di adeguata illuminazione, compreso un numero sufficiente di luci di emergenza.			
74	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Pulitura profili)	()	I lavoratori si attengono scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso delle attrezzature utilizzate.			
75	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Pulitura profili)	()	Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.			
76	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' prevista la verifica periodica e programmata della presenza di dispositivi spingipezzo e della loro dislocazione in vicinanza della macchina e/o comunque a disposizione degli operatori.			

77	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Cesoimento)	Il cesoimento è prevenuto limitando con mezzi materiali il percorso tra parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualor a ciò non risulti possibile, è installata una segnaletica appropriata e vengono fatte osservare opportune distanze di sicurezza e, ove necessario, sono disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.			
78	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' stata svolta opera di formazione ed informazione affinché ogni operatore:- proceda, prima dell'uso, alla verifica dell'integrità del dispositivo di segregazione della parte di organo lavoratore non necessaria alla lavorazione;-			

					verifichi l'integrità e il fissaggio dei ripari fissi (inamovibili) predisposti al fine di garantire la segregazione degli organi in movimento che potrebbero risultare pericolosi;- verifichi la presenza e l'efficienza del dispositivo di blocco del pezzo in lavorazione.			
79	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoimento in posizioni neutre.			
80	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' previsto l'uso di attrezzi spingitori per mantenere le mani lontane dagli utensili che effettuano operazioni di taglio.			
81	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della	Analisi e checklist (Cesoimento)	Guanti per rischi meccanici			

			carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)					
82	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	In caso di non funzionamento corretto degli impianti, non è consentita la normale attività negli ambienti di lavoro.			
83	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'impianto elettrico generale è provvisto di idonea messa a terra, di un dispositivo di sgancio tensione generale, per i quali viene svolta una frequente manutenzione.			
84	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco			

					e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.			
85	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le macchine elettriche utilizzate vengono controllate periodicamente a livello strutturale e funzionale dai fornitori di fiducia con l'incarico di fare assistenza tecnica preventiva. Il controllo riguarda tutte le parti elettriche esposte (fili, interruttori, spine, messa a terra, coperture, eccetera) a seconda del tipo di macchina.			
86	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Ai lavoratori è raccomandato di accertarsi di aver tolto la tensione elettrica sugli impianti ed			

			carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)		attrezzature su cui si effettuano eventuali interventi.			
87	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Se possibile, viene evitato l'uso di prolunghe elettriche, riduttori, spine multiple o prese multiple.			
88	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Semimaschera filtrante per polveri FF PX			
89	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	I lavoratori dispongono dei necessari DPI e sono opportunamente istruiti su come eseguire le operazioni della fase di lavoro in sicurezza.			
90	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Viene effettuata una frequente pulizia dell'ambiente di lavoro, utilizzando aspirapolveri dotati di filtro per evitare la nuova immissione di polveri fini nell'ambiente di lavoro.			
91	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e	La movimentazione manuale dei			

			(Pulitura profili)	trasporto)	carichi è stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico e l'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.			
92	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Pulitura profili)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.			
93	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Pulitura profili)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Movimentare i carichi il cui peso complessivo non è superiore ai limiti consentiti, oppure dividere il carico tra più addetti.			
94	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Posture incongrue (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	Il carico viene movimentato, per quanto possibile, tra l'altezza delle anche e l'altezza delle spalle del lavoratore, ed evitando trasferimenti eccessivi			
95	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Posture incongrue (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Posture	E' stata svolta opera di			

				incongrue)	formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo degli attrezzi portatili al fine di ridurre al minimo lo sforzo fisico a cui è assoggettato l'operatore.			
96	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Occhiali monoculari			
97	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Procedere alla verifica periodica dell'efficienza e dell'integrità degli schermi posti per prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti.			
98	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Dove necessarie sono installate barriere distanziatrici per impedire i contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.			
99	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la			

					proiezione di scesge.			
100	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di scesge)	Procedere alla verifica programmata e periodica dell'efficacia del dispositivo di intercettazione e trattenuta del pezzo in lavorazione qualora lo stesso venga rifiutato dalla macchina.			
101	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Gli attrezzi taglienti ed acuminati sono collocati in postazioni dedicate e viene controllato frequentemente che gli utensili non siano deteriorati.			
102	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.			
103	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Dove possibile, le operazioni di taglio manuale sono sostituite con operazioni di taglio automatico.			
104	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.	Analisi e checklist (Punture)	Ove necessario, ha installato barriere distanziatrici che impediscono			

			(Pulitura profili)		contatti accidentali delle persone con le parti mobili dedicati al taglio.			
105	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Punture)	E' stata esposta, ove necessario, l'opportuna segnaletica contro il rischio di taglio.			
106	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.			
107	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti.			
108	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Guanti per rischi meccanici			
109	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	Prima di predisporre prolunghe elettriche, verificare che le stesse non			

					possano essere motivo di inciampo.			
110	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Arredi (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Scarpa alta S3 P cantieri			
111	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Arredi (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.			
112	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Arredi (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.			
113	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Arredi (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le macchine sono state posizionate in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio delle persone e sono state opportunamente delimitate le zone d'intervento.			
114	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Arredi (Pulitura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.			
115	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza	()	I lavoratori si attengono			

			(Saldatura profili)		scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso delle attrezzature utilizzate.			
116	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatura profili)	()	I locali sono dotati di adeguata illuminazione, compreso un numero sufficiente di luci di emergenza.			
117	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatura profili)	()	Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.			
118	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatura profili)	()	I lavoratori sono stati informati sui rischi riscontrabili nello svolgimento delle rispettive mansioni, sulle misure precauzionali da adottare e sulle attività di prevenzione da mettere in atto.			
119	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatura profili)	()	Tutti i lavoratori sono informati sull'ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.			
120	fabbrica infissi	Addetto Saldatura	Macchine fisse per	Analisi e checklist	Sono state prese			

		profili, CAPANNONE	la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Saldatura profili)	(Elettrocuzione)	le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: - contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.			
121	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Mantenere sempre collegato il "cavo di ritorno" vicino al punto di saldatura (impedisce che si formino correnti			

			ceramica, ecc. (Saldatura profili)		vaganti).			
122	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.			
123	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Effettuare la regolazione dei parametri elettrici in funzione delle istruzioni ricevute.			
124	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Non utilizzare mai corde o imbragature in materiale sintetico per sostenere i pezzi da saldare.			
125	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'impianto elettrico generale è provvisto di idonea messa a terra, di un dispositivo di sgancio tensione generale, per i quali viene svolta una frequente manutenzione.			
126	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Non appoggiare a terra o su parti			

			metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Saldatura profili)		metalliche la pinza portaelettrodi o la torcia di saldatura non isolate.			
127	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Esposizione a fumi di saldatura)	Schermi saldatura a caschetto ribaltabile			
128	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Esposizione a fumi di saldatura)	Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite l'installazione di impianti di ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.			
129	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	E' vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non è consentito fumare.			
130	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Il personale è stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.			

131	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Durante l'esecuzione delle saldature, ai lavoratori è raccomandato di osservare l'allegata procedura di sicurezza specificata.			
132	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Predisporre le operazioni di carico e scarico in maniera da consentire la movimentazione manuale dei carichi senza affaticare i muscoli del tronco e/o caricare la colonna vertebrale.			
133	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	E' stata effettuata la prevista formazione sulle corrette modalità di movimentazione dei carichi.			
134	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.			
135	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Occhiali monoculari			

136	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Prima dell'utilizzo, verificare che il mandrino garantisca il bloccaggio del pezzo in lavorazione.			
137	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Verificare periodicamente l'efficienza e l'integrità degli schermi posti per prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti.			
138	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	E' prevista la verifica programmata e periodica dell'efficacia del dispositivo di intercettazione e trattenuta del pezzo in lavorazione qualora lo stesso venga rifiutato dalla macchina.			
139	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.			

140	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti.			
141	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Gli attrezzi taglienti ed acuminati sono collocati in postazioni dedicate e viene controllato frequentemente che gli utensili non siano deteriorati.			
142	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Punture)	Guanti per rischi meccanici			
143	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Arredi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.			
144	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Arredi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative.			
145	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Arredi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le macchine sono state posizionate in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio delle persone e sono state			

					opportunamente delimitate le zone d'intervento.			
146	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Arredi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Scarpa alta S3 P cantieri			
147	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Arredi (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.			
148	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Ustioni)	Prima di maneggiarli controllare che i pezzi saldati e le scorie si siano raffreddati.			
149	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Ustioni)	Verificare sempre la stabilità dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di presa/sostegno.			
150	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Saldatura profili)	Analisi e checklist (Ustioni)	Guanti per saldatori			
151	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	()	E' prevista una corretta e non marginale collocazione della lavorazione, con definizione delle zone di stoccaggio/deposito e delle vie di circolazione del reparto.			
152	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	()	E' vietata la presenza di persone non specificamente addette e formate.			

153	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	()	I mezzi di sollevamenti sono idonei alla movimentazione degli elementi delle materie prime.			
154	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	()	Tutti i lavoratori sono informati sull'ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.			
155	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Per la movimentazione ed il sollevamento sono utilizzati particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi. Prima di ogni operazione occorre controllare che l'apparecchio di sollevamento sia equipaggiato con il corredo adatto al tipo di elemento da sollevare.			
156	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Il materiale presente sulle zone di transito o in prossimità delle			

			movimentazione materie prime)		stive, è rimosso mediante mezzi meccanici muniti di protezioni adeguate contro la caduta di materiale dall'alto.			
157	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Elmetti di protezione			
158	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Sollevarre e manovrare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra.			
159	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Sono collocate idonee strutture di contenimento e stabilizzazione delle cataste, onde evitarne la caduta.			
160	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	E' garantita planarità del piano d'appoggio delle stive, che risulta asfaltato o in cemento.			
161	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione	Carrelli industriali (Muletti,	Analisi e checklist (Caduta di	Viene controllato periodicamente lo			

		materie prime, CAPANNONE	transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	materiale dall'alto)	stato e la stabilità delle cataste, provvedendo al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di accertata o sospetta instabilità.			
162	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Verificare periodicamente funi, catene e ganci dei mezzi di sollevamento.			
163	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Lo stoccaggio in verticale degli elementi, con le estremità appoggiate rispettivamente a parete e a pavimento, tiene conto della lunghezza degli elementi. I profili sono stoccati distinti per tipologia e sezione ed in modo tale da non richiedere di dover asportare elementi coperti da altri, con rischi di caduta di questi. Le cataste orizzontali hanno un'altezza tale da non comportare rischi di caduta.			
164	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime,	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono			

		CAPANNONE	combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)		posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.			
165	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Ha garantito l'informazione dei lavoratori sui rischi connessi alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei locali.			
166	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Mantenere sgombre da materiale le uscite normali e di sicurezza.			
167	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Procedere alla verifica programmata della accessibilità ai luoghi in cui sono installati gli estintori portatili.			

			(Stoccaggio e movimentazione materie prime)					
168	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	Sono stati opportunamente segnalati gli ostacoli che non possono essere eliminati.			
169	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.			
170	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati.			
171	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Investimento)	Ai lavoratori è imposto l'obbligo di rispettare le procedure di segnalazione di presenza e di manovra (in contemporanea presenza di pedoni e di autista nella zona di movimentazione).			
172	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione	Analisi e checklist (Investimento)	I mezzi di movimentazione degli elementi in acciaio sono condotti a			

			materie prime)		bassissima velocità, considerata la scarsa visibilità dovuta alle attrezzature applicate per la presa o ai carichi trasportati.			
173	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Investimento)	Sono stati predisposti e segnalati orizzontalmente e verticalmente i percorsi separati per pedoni ed automezzi, segnalate le zone di attraversamento, predisposte segnaletica di pericolo e di prescrizione (limite di velocità 5 Km. / ora, semafori, sbarre automatiche, ecc).			
174	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Investimento)	Gilet ad alta visibilità			
175	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Investimento)	Sono previsti ampi spazi fra le stive per il passaggio agevole dei mezzi di sollevamento e trasporto.			
176	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime,	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.)	Analisi e checklist (Investimento)	Ai lavoratori è imposto l'obbligo di rispettare i			

		CAPANNONE	(Stoccaggio e movimentazione materie prime)		percorsi nel piazzale esterno sia da parte degli uomini che dei mezzi.			
177	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Il personale addetto è addestrato a compiti che comportano la movimentazione manuale di carichi con la predisposizione di idonei ausili meccanici.			
178	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	E' previsto l'uso di mezzi meccanici, nella fase di scarico e movimentazione degli elementi delle materie prime.			
179	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Le aree adibite allo scarico merci, dove avviene anche un deposito temporaneo, hanno spazi delimitati ben distinti dalle zone di viabilità dei mezzi e degli uomini, in modo tale che vengano recuperati spazi sufficienti ad un'agevole movimentazione dei carichi.			
180	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime,	Sollevamento e spostamento dei carichi	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e	Il lavoro è organizzato al fine di ridurre al			

		CAPANNONE	(Stoccaggio e movimentazione materie prime)	trasporto)	minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l'impiego d'idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento durante l'attività.			
181	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti, studiare la maniera più sicura di presa e trasporto.			
182	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Ai lavoratori è raccomandato di utilizzare sollevatori (transpalletts) in modo da mantenere la posizione eretta.			
183	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	E' assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.			
184	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	La movimentazione degli elementi avviene mediante l'utilizzo di appositi mezzi ed ausili meccanici, di idonea portata e provvisti dei			

					requisiti di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.			
185	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Le modalità di stoccaggio nei magazzini sono adeguatamente progettate in funzione della prevenzione dei danni all'apparato locomotore nei lavoratori, e per problemi di sicurezza.			
186	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Il datore di lavoro ha programmato una costante formazione del personale addetto alle procedure, alla movimentazione manuale dei carichi.			
187	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalità con cui effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.			
188	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Posture incongrue (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	Effettuare interruzioni periodiche e pause durante il lavoro.			
189	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione	Posture incongrue (Stoccaggio e	Analisi e checklist (Posture	Ai lavoratori è raccomandato di			

		materie prime, CAPANNONE	movimentazione materie prime)	incongrue)	ridurre il numero delle azioni lavorative ripetitive e di alternare in modo opportuno le azioni svolte.			
190	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Posture incongrue (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	Nella movimentazione dei pesi si raccomanda di utilizzare prevalentemente i muscoli del bacino e quelli delle gambe a discapito di quelli del dorso, partendo da una posizione "iniziale" con la schiena dritta e ginocchia flesse.			
191	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Occhiali monoculari			
192	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Il taglio di eventuali legacci di ferro è effettuato con tronchesi idonee e sono utilizzati occhiali di sicurezza e guanti per evitare incidenti in caso di proiezione dei fili di ferro.			
193	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione	Carrelli industriali (Muletti,	Analisi e checklist (Punture)	Evitare il contatto del corpo dei			

		materie prime, CAPANNONE	transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)		lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.			
194	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Punture)	Guanti per rischi meccanici			
195	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	Verificare periodicamente l'asfaltatura e il buon drenaggio delle acque meteoriche nelle aree di deposito e stoccaggio, specie nelle aree all'aperto, per garantire la massima uniformità del piano di calpestio.			
196	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	Tutti i pavimenti sono realizzati con piano di calpestio antisdrucchiolo.			
197	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	Nei magazzini e negli ambienti adibiti a deposito degli elementi delle materie prime, osservare il massimo ordine, la pulizia e l'accurata disposizione dei materiali.			
198	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e	Pavimenti, muri,	Analisi e checklist	Muoversi e			

		movimentazione materie prime, CAPANNONE	soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	(Urti e compressioni)	manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.			
199	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Scarpa alta S3 P cantieri			
200	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Gli elementi sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.			
201	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	E' proibito lasciare incustoditi i mezzi o ingombrare i piazzali causando impedimenti alla circolazione o allo svolgimento di operazioni.			
202	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	E' obbligatorio che tutte le operazioni di stoccaggio e movimentazione degli elementi avvengano sempre			

			movimentazione materie prime)		con il personale a bordo dei carrelli elevatori ed è fatto divieto di scendere dal carrello nelle immediate vicinanze delle stive.			
203	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico (Stoccaggio e movimentazione materie prime)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Durante la presa di carico, evitare ogni possibilità di caduta del materiale in presa e stivaggio in relazione ai percorsi, alle manovre e alle caratteristiche del carrello.			
204	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Taglio elementi telaio)	()	I lavoratori sono stati informati sui rischi riscontrabili nello svolgimento delle rispettive mansioni, sulle misure precauzionali da adottare e sulle attività di prevenzione da mettere in atto.			
205	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Taglio elementi telaio)	()	I locali sono dotati di adeguata illuminazione, compreso un numero sufficiente di luci di emergenza.			
206	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Taglio elementi telaio)	()	I lavoratori si attengono scrupolosamente alle istruzioni riportate nel			

					manuale d'uso delle attrezzature utilizzate.			
207	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Taglio elementi telaio)	()	Gli operatori sono adeguatamente formati sulla necessità dell'uso dei D.P.I. predisposti per limitare l'esposizione a rischi residui per la salute evidenziati in sede di valutazione.			
208	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Taglio elementi telaio)	()	Tutti i lavoratori sono informati sull'ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.			
209	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Taglio elementi telaio)	()	Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.			
210	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' previsto l'uso di attrezzi spingitori per mantenere le mani lontane dagli utensili che effettuano operazioni di taglio.			

211	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	Guanti per rischi meccanici			
212	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' previsto l'uso di sistemi di avanzamento automatico dei materiali durante le operazioni di taglio.			
213	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoiamiento in posizioni neutre.			
214	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	Il cesoiamiento è prevenuto limitando con mezzi materiali il percorso tra parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualor a ciò non risulti possibile, è installata una			

					segnaletica appropriata e vengono fatte osservare opportune distanze di sicurezza e, ove necessario, sono disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.			
215	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoiamento)	E' prevista la verifica periodica e programmata della presenza di dispositivi spingipezzo e della loro dislocazione in vicinanza della macchina e/o comunque a disposizione degli operatori.			
216	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoiamento)	E' installato un sistema di blocco di emergenza in caso di rimozione dei dispositivi di segregazione dell'organo lavoratore.			
217	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della	Analisi e checklist (Cesoiamento)	Prima dell'utilizzo, verificare che il mandrino garantisca il bloccaggio del pezzo in			

			carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)		lavorazione.			
218	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' stata svolta opera di formazione ed informazione affinché ogni operatore:- proceda, prima dell'uso, alla verifica dell'integrità del dispositivo di segregazione della parte di organo lavoratore non necessaria alla lavorazione;- verifichi l'integrità e il fissaggio dei ripari fissi (inamovibili) predisposti al fine di garantire la segregazione degli organi in movimento che potrebbero risultare pericolosi;- verifichi la presenza e l'efficienza del dispositivo di blocco del pezzo in lavorazione.			
219	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da			

			carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)		tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: - contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.			
220	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	In caso di non funzionamento corretto degli impianti, non è consentita la normale attività negli ambienti di lavoro.			
221	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio,	Macchine fisse per la lavorazione del	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le macchine elettriche			

		CAPANNONE	metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)		utilizzate vengono controllate periodicamente a livello strutturale e funzionale dai fornitori di fiducia con l'incarico di fare assistenza tecnica preventiva. Il controllo riguarda tutte le parti elettriche esposte (fili, interruttori, spine, messa a terra, coperture, eccetera) a seconda del tipo di macchina.			
222	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'impianto elettrico generale è provvisto di idonea messa a terra, di un dispositivo di sgancio tensione generale, per i quali viene svolta una frequente manutenzione.			
223	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Ai lavoratori è raccomandato di accertarsi di aver tolto la tensione elettrica sugli impianti ed attrezzature su cui si effettuano eventuali interventi.			
224	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Se possibile, viene evitato l'uso di prolunghe elettriche,			

			gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Taglio elementi telaio)		riduttori, spine multiple o prese multiple.			
225	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Viene effettuata una frequente pulizia dell'ambiente di lavoro, utilizzando aspirapolveri dotati di filtro per evitare la nuova immissione di polveri fini nell'ambiente di lavoro.			
226	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	I lavoratori dispongono dei necessari DPI e sono opportunamente istruiti su come eseguire le operazioni della fasi di lavoro in sicurezza.			
227	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Semimaschera filtrante per polveri FF PX			
228	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	Movimentare i carichi il cui peso complessivo non è superiore ai limiti consentiti, oppure dividere il carico tra più addetti.			
229	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio,	Sollevamento e spostamento dei	Analisi e checklist (MMC -	La movimentazione			

		CAPANNONE	carichi (Taglio elementi telaio)	Sollevamento e trasporto)	manuale dei carichi è stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico e l'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.			
230	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.			
231	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Posture incongrue (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	Il carico viene movimentato, per quanto possibile, tra l'altezza delle anche e l'altezza delle spalle del lavoratore, ed evitando trasferimenti eccessivi			
232	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Posture incongrue (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	E' stata svolta opera di formazione ed informazione circa le modalità di utilizzo degli attrezzi portatili al fine di ridurre			

					al minimo lo sforzo fisico a cui è assoggettato l'operatore.			
233	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Procedere alla verifica programmata e periodica dell'efficacia del dispositivo di intercettazione e trattenuta del pezzo in lavorazione qualora lo stesso venga rifiutato dalla macchina.			
234	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Dove necessarie sono installate barriere distanziatrici per impedire i contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.			
235	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Occhiali monoculari			
236	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Procedere alla verifica periodica dell'efficienza e dell'integrità degli schermi posti per prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti.			

237	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
238	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Punture)	Ove necessario, ha installato barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili dedicati al taglio.			
239	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Punture)	Guanti per rischi meccanici			
240	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Punture)	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.			
241	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie,	Analisi e checklist (Punture)	E' stata esposta, ove necessario, l'opportuna			

			trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)		segnaletica contro il rischio di taglio.			
242	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Punture)	Gli attrezzi taglienti ed acuminati sono collocati in postazioni dedicate e viene controllato frequentemente che gli utensili non siano deteriorati.			
243	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Punture)	Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti.			
244	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Punture)	Dove possibile, le operazioni di taglio manuale sono sostituite con operazioni di taglio automatico.			
245	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Punture)	Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.			
246	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Scivolamenti)	Prima di predisporre prolunghe elettriche, verificare che le stesse non possano essere motivo di			

					inciampo.			
247	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Arredi (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le macchine sono state posizionate in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio delle persone e sono state opportunamente delimitate le zone d'intervento.			
248	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Arredi (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.			
249	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Arredi (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.			
250	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Arredi (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.			
251	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Arredi (Taglio elementi telaio)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Scarpa alta S3 P cantieri			
252	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trasporto ai clienti)	()	Prima di ogni partenza, i lavoratori hanno l'obbligo di			

					accertarsi dell'esistenza a bordo dell'estintore, del pacchetto di pronto soccorso, del triangolo di segnalazione di automezzo fermo e di quanto previsto dalla normativa vigente.			
253	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trasporto ai clienti)	()	La guida dei veicoli è svolta solo da personale autorizzato e dotato di patente specifica in funzione del veicolo usato.			
254	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trasporto ai clienti)	()	Verificare il funzionamento del radiotelefono (ove installato).			
255	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	E' assolutamente vietato fumare all'interno dell'automezzo e nelle sue immediate vicinanze.			
256	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Prestare la massima attenzione durante le operazioni di rifornimento.			
257	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri,	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Prima di ogni viaggio gli addetti hanno l'obbligo di			

			furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)		verificare l'efficienza dei sistemi frenanti, dei dispositivi di segnalazione ottici ed acustici e dei dispositivi di illuminazione dei veicoli.			
258	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Ispezionare le gomme ed accertare visivamente eventuali danni o anomalie prima di ogni partenza.			
259	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	In caso di possibilità di neve, controllare la pressione dei pneumatici, e verificare la presenza di catene da neve a bordo.			
260	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	E' vietato lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità.			
261	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Incidenti causati da affaticamento)	Rispettare sempre la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro dispositivo ricordando sempre che la segnaletica svolge un ruolo fondamentale ai fini della			

					sicurezza stradale.			
262	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Incidenti causati da affaticamento)	Interrompere immediatamente la guida in caso di stanchezza o sonnolenza o di malessere, anche leggero.			
263	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Incidenti causati da affaticamento)	E' vietato mettersi alla guida di mezzi di trasporto in condizioni di non perfetto stato fisico (stanchezza, affaticamento, vertigini, ecc.).			
264	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Incidenti causati da affaticamento)	Sono fissati idonei turni di riposo e distribuiti in modo regolare i turni di lavoro.			
265	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Investimento)	Gilet ad alta visibilità			
266	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Investimento)	In caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico, non uscire dall'autoveicolo senza avere indossato prima gli indumenti ad alta visibilità.			
267	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Investimento)	In caso di guasto, utilizzare i mezzi di segnalazione del veicolo fermo (triangolo,			

					lampeggiatore giallo, manichino sbandiatore, ecc).			
268	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Posture incongrue (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	Il sedile per il conducente consente la regolazione in direzione sia longitudinale che verticale e ha un assetto ergonomico.			
269	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Posture incongrue (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	Il sedile del conducente è del tipo a sospensione pneumatica con regolazione automatica al peso del conducente.			
270	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Durante il trasporto, assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo e procedere con cautela per non causare bruschi spostamenti del carico.			
271	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Agli addetti è raccomandato di disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata massima indicati sulla carta di circolazione.			
272	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali	Analisi e checklist (Urti e	Scarpa alta S3 P cantieri			

			(Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	compressioni)				
273	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Trasporto ai clienti)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Tenere allacciate le cinture di sicurezza e osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza possibili (distanza di sicurezza, limiti di velocità, ecc.), attenendosi nella guida alla massima prudenza.			
274	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Vetraggio)	()	Tutti i lavoratori sono informati sull'ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.			
275	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Vetraggio)	()	E' stata effettuata la formazione e l'informazione di tutti i lavoratori sui rischi riscontrabili sul luogo di lavoro, sulle misure precauzionali adottate e sulle attività di			

					prevenzione da mettere in atto.			
276	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Vetraggio)	()	Controllare periodicamente la presenza e la leggibilità del cartello indicante i numeri da chiamare in caso di necessità, posto in prossimità dell'apparecchio telefonico destinato alle chiamate in caso di emergenza.			
277	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Vetraggio)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Tenere i prodotti lontani da fonti di calore.			
278	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) (Vetraggio)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	E' stata regolarmente effettuata la formazione ed informazione dei lavoratori circa il corretto utilizzo dei mezzi antincendio di primo impiego.			
279	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Vetraggio)	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.			

280	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Vetraggio)	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati.			
281	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Vetraggio)	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	Sono stati opportunamente segnalati gli ostacoli che non possono essere eliminati.			
282	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Sollevamento e spostamento dei carichi (Vetraggio)	Analisi e checklist (MMC - Sollevamento e trasporto)	I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.			
283	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Posture incongrue (Vetraggio)	Analisi e checklist (Posture incongrue)	Ai lavoratori è raccomandato di non assumere posture scorrette prolungate nel tempo.			
284	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Vetraggio)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Occhiali monoculari			
285	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Vetraggio)	Analisi e checklist (Tagli)	Durante la posa in opera dei vetri, porre attenzione a quelli danneggiati che possono essere fonte di tagli: è necessario maneggiarli con appositi guanti e stocarli in apposite aree del magazzino ben segnalate.			

286	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Vetraggio)	Analisi e checklist (Tagli)	Porre la dovuta attenzione durante le operazioni di movimentazione dei vetri.			
287	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Vetraggio)	Analisi e checklist (Tagli)	Guanti per rischi meccanici			
288	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Vetraggio)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Scarpa alta S3 P cantieri			
289	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Vetraggio)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.			
290	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	()	Gli attrezzi ed utensili non provvisi del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.			
291	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	()	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".			
292	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e	Misure di sicurezza	()	Gli attrezzi sono utilizzati per la			

		guarnizioni, CAPANNONE	(Attrezzi per lavori manuali (Montaggio ferramenta e guarnizioni))		funzione per cui sono stati progettati e costruiti.			
293	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza			
294	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione			
295	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
296	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Montaggio ferramenta e	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.			

			guarnizioni))					
297	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Pulitura profili))	()	Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.			
298	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Pulitura profili))	()	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.			
299	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Pulitura profili))	()	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".			
300	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza			
301	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione			
302	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			

303	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.			
304	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Saldatura profili))	()	Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.			
305	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Saldatura profili))	()	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.			
306	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Saldatura profili))	()	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".			
307	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza			
308	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione			

309	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
310	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.			
311	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".			
312	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.			
313	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.			
314	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione			

			(Stoccaggio e movimentazione materie prime))					
315	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza			
316	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
317	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.			
318	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Taglio elementi telaio))	()	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".			
319	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Taglio elementi	()	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e			

			telaio))		costruiti.			
320	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Taglio elementi telaio))	()	Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.			
321	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione			
322	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza			
323	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
324	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.			

325	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Vetraggio))	()	Gli attrezzi ed utensili non provvisi del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.			
326	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Vetraggio))	()	Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.			
327	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Attrezzi per lavori manuali (Vetraggio))	()	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".			
328	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Vetraggio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza			
329	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Vetraggio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione			
330	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Vetraggio))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			

331	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Attrezzi per lavori manuali (Vetraggio))	Analisi e checklist (Tagli)	Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.			
332	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).			
333	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	E' stata predisposta una manutenzione periodica degli automezzi.			
334	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e	Misure di		E' obbligatorio			

		movimentazione materie prime, CAPANNONE	sicurezza (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.			
335	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.			
336	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	A fine lavoro e quando necessario, durante le lavorazioni, il mezzo viene pulito curando gli organi di comando.			
337	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, sono prese misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro.			
338	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e	Mezzi di trasporto	Analisi e checklist	Nell'utilizzo di			

		movimentazione materie prime, CAPANNONE	materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	(Caduta di materiale dall'alto)	apparecchi di sollevamento, è controllata e garantita la stabilità del mezzo e del carico.			
339	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.			
340	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, è prevista la designazione di un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di			

					mettere in pericolo i lavoratori.			
341	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.			
342	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Elmetti di protezione			
343	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti va effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.			
344	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai			

			(Stoccaggio e movimentazione materie prime))		lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, applicare procedure appropriate.			
345	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati è sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi.			
346	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Contatto con mezzi in movimento)	Gli apparecchi di trasporto per trazione rispondono ai requisiti previsti dall'Allegato V, Parte II, punto 3.1.8 del D.Lgs. 81/08			
347	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru	Analisi e checklist (Contatto con mezzi in movimento)	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo sono strutturati in modo tale da ridurre i rischi per			

			(Stoccaggio e movimentazione materie prime))		i lavoratori durante lo spostamento			
348	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Contatto con mezzi in movimento)	I mezzi di trasporto sono provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto			
349	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Contatto con mezzi in movimento)	I mezzi di trasporto sono provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento			
350	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	E' stato predisposto l'obbligo di controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale			

					transitante nei pressi.			
351	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	E' stato imposto l'obbligo di controllare periodicamente l'efficienza della pinza dell'automezzo.			
352	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti stradali)	Sono rispettate le condizioni previste dal D.Lgs. 285/92 per quanto concerne il trasporto su strada dei materiali pericolosi			
353	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti stradali)	Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli non supera quello indicato nella carta di circolazione			
354	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti stradali)	Sono assicurate specifiche misure di sicurezza per l'utilizzo dei mezzi di trasporto su strada pubblica			
355	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione	Mezzi di trasporto materiali	Analisi e checklist (Incidenti stradali)	I mezzi di trasporto sono			

		materie prime, CAPANNONE	(Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		conformi ai requisiti generali di sicurezza richiesti			
356	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti stradali)	L'uso dei mezzi di trasporto è riservato a lavoratori all'uopo incaricati			
357	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Investimento)	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere ferite dall'attrezzatura.			
358	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Investimento)	Gilet			
359	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e	Mezzi di trasporto	Analisi e checklist	Le attrezzature di			

		movimentazione materie prime, CAPANNONE	materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	(Ribaltamento)	lavoro mobili sono concepite ed attrezzate per eliminare o ridurre i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzature stessa			
360	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata			
361	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	I mezzi di sollevamento e di trasporto sono stati scelti in modo appropriato per quanto riguarda la sicurezza, la natura, la forma e il volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto a cui sono destinati, nonché per le condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.			
362	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni,	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Gli accessori di sollevamento sono scelti in funzione dei carichi da			

			autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento sono contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.			
363	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	I posti di manovra dei mezzi di trasporto hanno adeguate caratteristiche di sicurezza			
364	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	I mezzi di trasporto sono oggetto di verifiche al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, il buono stato di conservazione e			

					l'efficienza delle macchine, effettuate da persona competente			
365	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi derivanti da un ribaltamento			
366	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Agli addetti è raccomandato di disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata massima indicati sulla carta di circolazione.			
367	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida			
368	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.			
369	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione	Rumore (Autocarro con gru	Analisi e checklist (Rumore)	Il personale è correttamente			

		materie prime, CAPANNONE	(Stoccaggio e movimentazione materie prime))		informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.			
370	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.			
371	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Guanti per rischi meccanici			
372	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un			

					lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
373	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.			
374	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro con gru (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.			
375	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Sono eseguite le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali			

					anomalie.			
376	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Il mezzo è pulito accuratamente, curando gli organi di comando.			
377	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione sono utilizzate nella zona di lavoro nella quale è assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.			
378	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Durante i rifornimenti di carburante è obbligatorio spegnere il motore ed è vietato fumare.			
379	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	In caso di possibilità di neve, controllare la pressione dei pneumatici, e verificare la presenza di catene da neve a bordo.			

			materie prime))					
380	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Viene verificata accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti, delle luci e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare il mezzo.			
381	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Viene verificato il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro.			
382	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Ispezionare le gomme ed accertare visivamente eventuali danni o anomalie prima di ogni partenza.			
383	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	E' vietato lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità.			

			materie prime))					
384	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Investimento)	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere ferite dall'attrezzatura.			
385	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Investimento)	Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, è previsto l'impiego di un lavoratore a terra.			
386	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Investimento)	In caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico, non uscire dall'autoveicolo senza avere indossato prima gli indumenti ad alta visibilità.			
387	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la			

			(Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		guida			
388	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata.			
389	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Il carico è posizionato in modo che non si possa muovere nel trasporto.			
390	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	E' vietato caricare materiale oltre la portata del mezzo.			
391	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Le rampe vengono assicurate al piano di carico tramite un sistema di ancoraggio idoneo; le stesse			

			(Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		sono transitate ad una velocità non superiore a 0,3 metri/secondo, evitando brusche frenate o accelerazioni.			
392	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.			
393	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.			
394	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Pericolo rumore			
395	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a			

					rumore nei luoghi di lavoro.			
396	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.			
397	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.			
398	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.			
399	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.			
400	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Rischio Rumore			
401	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime,	Rumore (Autocarro furgonato	Analisi e checklist (Rumore)	E' elaborato ed applicato un programma di			

		CAPANNONE	(Stoccaggio e movimentazione materie prime))		misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.			
402	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Viene sempre verificata la corretta chiusura degli sportelli.			
403	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
404	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Tenere sempre allacciate le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza possibili (distanza di sicurezza, limiti di velocità, ecc.), attenendosi nella guida alla massima prudenza.			
405	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e	Mezzi di trasporto	Analisi e checklist	Per gli addetti è			

		movimentazione materie prime, CAPANNONE	materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	(Urti e compressioni)	posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
406	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	()	Sono eseguite le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie.			
407	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Autocarro furgonato (Trasporto ai	()	Il mezzo è pulito accuratamente, curando gli organi di comando.			

			clienti))					
408	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione sono utilizzate nella zona di lavoro nella quale è assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.			
409	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Durante i rifornimenti di carburante è obbligatorio spegnere il motore ed è vietato fumare.			
410	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Viene verificato il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro.			
411	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	E' vietato lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità.			

			(Trasporto ai clienti))					
412	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	In caso di possibilità di neve, controllare la pressione dei pneumatici, e verificare la presenza di catene da neve a bordo.			
413	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Ispezionare le gomme ed accertare visivamente eventuali danni o anomalie prima di ogni partenza.			
414	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Viene verificata accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti, delle luci e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare il mezzo.			
415	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Investimento)	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi,			

					possono essere ferite dall'attrezzatura.			
416	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Investimento)	In caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico, non uscire dall'autoveicolo senza avere indossato prima gli indumenti ad alta visibilità.			
417	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Investimento)	Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, è previsto l'impiego di un lavoratore a terra.			
418	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata.			
419	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Il carico è posizionato in modo che non si possa muovere nel trasporto.			
420	fabbrica infissi, Area	Addetto Trasporto ai	Mezzi di trasporto	Analisi e checklist	Il conducente ha			

	esterna	clienti, CAPANNONE	materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	(Ribaltamento)	la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida			
421	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	E' vietato caricare materiale oltre la portata del mezzo.			
422	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Le rampe vengono assicurate al piano di carico tramite un sistema di ancoraggio idoneo; le stesse sono transitate ad una velocità non superiore a 0,3 metri/secondo, evitando brusche frenate o accelerazioni.			
423	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
424	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato)	Analisi e checklist (Rumore)	E' elaborato ed applicato un programma di			

			(Trasporto ai clienti))		misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.			
425	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.			
426	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Rischio Rumore			
427	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.			
428	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.			
429	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato	Analisi e checklist (Rumore)	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80			

			(Trasporto ai clienti))		dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.			
430	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.			
431	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.			
432	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Pericolo rumore			
433	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Tenere sempre allacciate le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza possibili (distanza di sicurezza, limiti di velocità, ecc.), attenendosi nella guida alla massima prudenza.			

434	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
435	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
436	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Viene sempre verificata la corretta chiusura degli sportelli.			

			(Autocarro furgonato (Trasporto ai clienti))					
437	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione.			
438	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
439	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni,	Attrezzature in pressione trasportabili	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi			

		CAPANNONE	(Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))		elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
440	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
441	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
442	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete			

					elettrica.			
443	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Vibrazioni (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.			
444	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Vibrazioni (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.			
445	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Vibrazioni (Avvitatore ad aria compressa (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	Al fine di attutire le vibrazioni, è ridotto al minimo l'utilizzo dell'attrezzatura, alternando le lavorazioni a rischio con altre attività.			
446	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			

447	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
448	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
449	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
450	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Sono			

					previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione.			
451	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
452	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Vibrazioni (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	Al fine di attutire le vibrazioni, è ridotto al minimo l'utilizzo dell'attrezzatura, alternando le lavorazioni a rischio con altre attività.			
453	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Vibrazioni (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare			

					scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.			
454	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Vibrazioni (Avvitatore ad aria compressa (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.			
455	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Bilancia industriale (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.			
456	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Bilancia industriale (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.			
457	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo,	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.			

			comunicazione (Bilancia industriale (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
458	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Bilancia industriale (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
459	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Bilancia industriale (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
460	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.			
461	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie,	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	E' vietato lavorare o camminare in condizioni di			

			trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Pulitura profili))		equilibrio precario.			
462	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.			
463	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Non sovraccaricare il carello oltre quanto consentito.			
464	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.			
465	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.			
466	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino,	Analisi e checklist (Inciampo, cadute	E' vietato lavorare o camminare in			

			seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Saldatura profili))	in piano)	condizioni di equilibrio precario.			
467	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Non sovraccaricare il carello oltre quanto consentito.			
468	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.			
469	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	E' vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.			
470	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Inciampo, cadute in piano)	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.			
471	fabbrica infissi	Addetto Taglio	Martello, pinza,	Analisi e checklist	Non			

		elementi telaio, CAPANNONE	taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Carello movimentazione profili (Taglio elementi telaio))	(Ribaltamento)	sovraccaricare il carello oltre quanto consentito.			
472	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).			
473	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione	()	Il manuale d'uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori. In fase			

			materie prime))		di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista una specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le parti che si potrebbero muovere per il proprio peso.			
474	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Il carrello elevatore è utilizzato esclusivamente da personale esperto, preparato attraverso uno specifico corso di formazione.			
475	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Ogni carrello elevatore possiede delle leve di comando conformate in modo tale da risultare protette contro l'azionamento accidentale.			
476	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e	Misure di		E' previsto l'uso di			

		movimentazione materie prime, CAPANNONE	sicurezza (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione nella zona di lavoro soltanto qualora è presente un sufficiente ricambio di aria, al fine di non esporre a rischi la sicurezza e la salute dei lavoratori.			
477	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori sono attrezzati in modo da ridurre il rischio derivante dalla caduta del carico			
478	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Durante l'uso del carrello elevatore, è obbligato vincolare e fissare opportunamente il carico.			
479	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.			
480	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione	Carrelli industriali (Muletti,	Analisi e checklist (Caduta di	Ai lavoratori è fatto obbligo di			

		materie prime, CAPANNONE	transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	materiale dall'alto)	posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.			
481	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Impigliamento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
482	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e	Carrelli industriali	Analisi e checklist	Vengono indossati			

		movimentazione materie prime, CAPANNONE	(Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	(Impigliamento)	indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.			
483	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Guanti per rischi meccanici			
484	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	L'interruttore di avviamento della macchina è dotato di un dispositivo che evita l'azionamento accidentale.			
485	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	L'automezzo è tenuto in efficienza, effettuando nei tempi opportuni tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari necessari.			
486	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Il datore di lavoro si preoccupa di equipaggiare l'automezzo con l'estintore, il pacchetto di pronto soccorso, il triangolo di			

			materie prime))		segnalazione di auto ferma, le catene da neve e il giubbotto ad alta visibilità.			
487	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	E' vietato mettersi alla guida del mezzo in condizioni di non perfetto stato fisico (stanchezza, affaticamento, vertigini, ecc.).			
488	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Investimento)	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere ferite dall'attrezzatura.			
489	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Viene verificata la stabilità del carico prima di procedere al sollevamento col carrello elevatore.			
490	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto)	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Sono predisposti idonei dispositivi di trattenuta del conducente per eliminare il rischio di essere sbalzati			

			(Stoccaggio e movimentazione materie prime))		fuori, in caso di ribaltamento.			
491	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Il carico è disposto razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata massima indicati sulla carta di circolazione.			
492	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento sono provvisti di dispositivi che ne impediscano il ribaltamento accidentale			
493	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori sono sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento			
494	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Guanti per rischi meccanici			
495	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in			

			muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
496	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
497	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche .			
498	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime,	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposte barriere distanziatrici che			

		CAPANNONE	(Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.			
499	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Vibrazioni (Carrello elevatore (o muletto) (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Vibrazioni Corpo Intero)	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.			
500	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Arredo (Cassettiera da ufficio (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Schiacciamenti)	I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare possibili rovesciamenti o cadute sul personale.			
501	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Arredo (Cassettiera da ufficio (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Schiacciamenti)	Le cassettiere degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine di evitare lo schiacciamento delle dita o della mano.			
502	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	()	Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.			
503	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	()	Il manuale d'uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente			

					accessibile ai lavoratori. In fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista una specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le parti che si potrebbero muovere per il proprio peso.			
504	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	()	Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.			
505	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Cesoia circolare	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			

			(Taglio elementi telaio))					
506	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).			
507	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoiamento in posizioni neutre.			
508	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio,	Macchine fisse per la lavorazione del	Analisi e checklist (Cesoimento)	Sono installati adeguati carter			

		CAPANNONE	metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))		che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone.			
509	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			

510	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.			
511	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
512	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Apparecchi e impianti in pressione (Cesoia circolare (Taglio elementi	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la			

			telaio))		macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
513	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Apparecchi e impianti in pressione (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
514	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Apparecchi e impianti in pressione (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
515	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			

516	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.			
517	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.			
518	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
519	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Guanti per rischi meccanici			

520	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
521	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.			
522	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.			

			plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))					
523	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.			
524	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Cesoia circolare (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.			
525	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	()	L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.			

526	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	()	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.			
527	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
528	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
529	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di			

					sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione.			
530	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
531	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
532	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la			

					macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
533	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone.			
534	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Viene evitato il contatto con elementi mobili o in equilibrio precario in grado di provocare impigliamento.			
535	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben			

					visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
536	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.			
537	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.			
538	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, occorre predisporre un lavoratore			

					addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
539	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
540	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Elettrofresatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.			
541	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fax o telefax (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
542	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità,	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel			

		CAPANNONE	vari di misura, controllo, comunicazione (Fax o telefax (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))		manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata			
543	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fax o telefax (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
544	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	()	Sono utilizzate apparecchiature con limitato quantitativo di sostanze pericolose e limitati livelli di rumore			
545	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	()	La fotocopiatrice è installata in un locale illuminato in maniera da limitare la differenza di luminosità tra quella propria dell'ambiente e quella prodotta dalla macchina.			
546	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per	()	E' prevista la verifica programmata e periodica dello sportello della			

			amministrazione e contabilità))		fotocopiatrice, predisposto per la copertura del vano in cui porre l'originale da riprodurre.			
547	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione.			
548	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
549	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE			
550	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per	Apparecchiature informatiche e da	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli operatori si attengono alle			

		amministrazione e contabilità, CAPANNONE	ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))		istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata			
551	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Sono utilizzate macchine fotocopiatrici a bassa emissione di ozono			
552	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Fotocopiatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Le macchine fotocopiatrici sono posizionate in un ambiente separato da quello di lavoro, dotato di adeguata aerazione (naturale o artificiale).			
553	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Furgone (Trasporto ai clienti))	()	Verificare il funzionamento del radiotelefono (ove installato).			
554	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Furgone (Trasporto ai clienti))	()	Prima di ogni partenza, i lavoratori hanno l'obbligo di accertarsi			

					dell'esistenza a bordo dell'estintore, del pacchetto di pronto soccorso, del triangolo di segnalazione di automezzo fermo e di quanto previsto dalla normativa vigente.			
555	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Furgone (Trasporto ai clienti))	()	Il mezzo è pulito accuratamente, curando gli organi di comando.			
556	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Furgone (Trasporto ai clienti))	()	Sono eseguite le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie.			
557	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Durante i rifornimenti di carburante è obbligatorio spegnere il motore ed è vietato fumare.			
558	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione sono utilizzate nella			

			(Furgone (Trasporto ai clienti))		zona di lavoro nella quale è assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.			
559	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Ispezionare le gomme ed accertare visivamente eventuali danni o anomalie prima di ogni partenza.			
560	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	Viene verificata accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti, delle luci e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare il mezzo.			
561	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	E' vietato lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità.			
562	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai	Analisi e checklist (Incidenti automezzi)	In caso di possibilità di neve, controllare la pressione dei pneumatici, e verificare la presenza di catene da neve a			

			clienti))		bordo.			
563	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Incidenti causati da affaticamento)	Interrompere immediatamente la guida in caso di stanchezza o sonnolenza o di malessere, anche leggero.			
564	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Investimento)	In caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico, non uscire dall'autoveicolo senza avere indossato prima gli indumenti ad alta visibilità.			
565	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Investimento)	Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, è previsto l'impiego di un lavoratore a terra.			
566	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Investimento)	Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che, lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere ferite dall'attrezzatura.			

567	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Il carico è posizionato in modo che non si possa muovere nel trasporto.			
568	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Le rampe vengono assicurate al piano di carico tramite un sistema di ancoraggio idoneo; le stesse sono transitate ad una velocità non superiore a 0,3 metri/secondo, evitando brusche frenate o accelerazioni.			
569	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	E' vietato caricare materiale oltre la portata del mezzo.			
570	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.			
571	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Rischio Rumore			
572	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata			

			(Trasporto ai clienti))		formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
573	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.			
574	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Pericolo rumore			
575	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.			
576	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.			
577	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al			

					rumore.			
578	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.			
579	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Rumore (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Rumore)	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.			
580	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o			

					l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
581	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Tenere sempre allacciate le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza possibili (distanza di sicurezza, limiti di velocità, ecc.), attenendosi nella guida alla massima prudenza.			
582	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Viene sempre verificata la corretta chiusura degli sportelli.			
583	fabbrica infissi, Area esterna	Addetto Trasporto ai clienti, CAPANNONE	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) (Furgone (Trasporto ai clienti))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
584	fabbrica infissi	Addetto Lavori di	Martello, pinza,	Analisi e checklist	Sono eseguite le			

		ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Graffettatrice o spillatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	(Punture)	verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo al rischio di punture.			
585	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Graffettatrice o spillatrice (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Punture)	Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura.			
586	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Impianti elettrici (Gruppo di continuità o UPS (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
587	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Impianti elettrici (Gruppo di continuità o UPS (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			

588	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Impianti elettrici (Gruppo di continuità o UPS (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
589	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro sono opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare.			
590	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	Il manuale d'uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori. In fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista una specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di tutte le forme			

					di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le parti che si potrebbero muovere per il proprio peso.			
591	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.			
592	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	E' posto il divieto di pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche:			

					nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.			
593	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di sicurezza.			
594	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	E' vietato lavorare o mantenere una macchina a controllo numerico o a controllo numerico computerizzato senza aver sostenuto un adeguato addestramento.			
595	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	Ogni attrezzatura di lavoro è dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. Altresì è installato su ogni postazione di lavoro un dispositivo di comando che consente di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte			

					di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro è tale da essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto; ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori viene interrotta.			
596	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	I sistemi di comando sono appropriati al tipo di lavoro da effettuarsi, tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura, rispettando in particolare, le seguenti avvertenze:- i dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza sono chiaramente			

				visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata;- i dispositivi di comando sono ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d'emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non comportano rischi derivanti da una manovra accidentale;- se necessario, dal posto di comando principale l'operatore è in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non fosse possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro è			
--	--	--	--	---	--	--	--

					preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro;- i dispositivi di comando sono bloccabili, se necessario, in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.			
597	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati			

					(infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).			
598	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Pulitura profili))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
599	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
600	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' obbligatorio, durante le pause o			

			(Intestatrice (Pulitura profili))		nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoiamento in posizioni neutre.			
601	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoiamento)	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone.			
602	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoiamento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo			

					pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
603	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.			
604	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
605	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
606	fabbrica infissi	Addetto Pulitura	Pericolo non	Analisi e checklist	L'attrezzatura			

		profili, CAPANNONE	associato (Intestatrice (Pulitura profili))	(Elettrocuzione)	riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
607	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.			
608	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
609	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.			
610	fabbrica infissi	Addetto Pulitura	Pericolo non	Analisi e checklist	Il personale ha			

		profili, CAPANNONE	associato (Intestatrice (Pulitura profili))	(Tagli)	l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
611	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, occorre predisporsi un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
612	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Tagli)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.			
613	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti			

			(Pulitura profili))		gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.			
614	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
615	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i			

					movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.			
616	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
617	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.			
618	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi della macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature			

					dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglianti o pungenti).			
619	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
620	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	I sistemi di comando sono appropriati al tipo di lavoro da effettuarsi, tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura, rispettando in particolare, le seguenti avvertenze:- i dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza sono chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata;- i dispositivi di comando sono			

				ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d'emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non comportano rischi derivanti da una manovra accidentale;- se necessario, dal posto di comando principale l'operatore è in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non fosse possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro è preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo			
--	--	--	--	---	--	--	--

					e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro;- i dispositivi di comando sono bloccabili, se necessario, in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.			
621	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	Il manuale d'uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori. In fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista una specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le			

					parti che si potrebbero muovere per il proprio peso.			
622	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.			
623	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	E' posto il divieto di pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche: nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.			
624	fabbrica infissi	Addetto Taglio	Misure di		Le zone di			

		elementi telaio, CAPANNONE	sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro sono opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare.			
625	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di sicurezza.			
626	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	E' vietato lavorare o mantenere una macchina a controllo numerico o a controllo numerico computerizzato senza aver sostenuto un adeguato addestramento.			
627	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	()	Ogni attrezzatura di lavoro è dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. Altresì è installato su ogni postazione di lavoro un dispositivo di comando che consente di arrestare, in funzione dei rischi			

					esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro è tale da essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto; ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori viene interrotta.			
628	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.			
629	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoimento in posizioni neutre.			
630	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per			

			telaio))		fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
631	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone.			
632	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio,	Pericolo non associato	Analisi e checklist (Cesoimento)	Per gli addetti è posto l'obbligo di			

		CAPANNONE	(Intestatrice (Taglio elementi telaio))		assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
633	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
634	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del			

					tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
635	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
636	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.			
637	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la			

					proiezione di schegge.			
638	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.			
639	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
640	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.			
641	fabbrica infissi	Addetto Taglio	Pericolo non	Analisi e checklist	Il personale ha			

		elementi telaio, CAPANNONE	associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	(Tagli)	l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
642	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.			
643	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.			
644	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
645	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori			

					ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
646	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Pericolo non associato (Intestatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili pericolose.			
647	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi, Elettrodomestici (Macchina da caffè (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Ustioni)	Sono adottate le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, utilizzate correttamente, oggetto di idonea manutenzione			
648	fabbrica infissi	Addetto Lavori di	Impianti ed	Analisi e checklist	Nelle operazioni			

		ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	apparecchi termici fissi, Elettrodomestici (Macchina da caffè (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	(Ustioni)	di manutenzione accertarsi che la macchina sia spenta e fredda.			
649	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi, Elettrodomestici (Macchina da caffè (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Ustioni)	Il datore di lavoro ha fornito i necessari DPI ed istruito opportunamente i lavoratori su come eseguire le operazioni della fasi di lavoro in sicurezza.			
650	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Pantografo (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
651	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Pantografo (Taglio elementi telaio))	()	E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di sicurezza.			
652	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pantografo (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.			
653	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pantografo	Analisi e checklist (Tagli)	Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il			

			(Taglio elementi telaio))		personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
654	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pantografo (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Sono stati predisposti appositi sopra griglia sui pantografi.			
655	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Pantografo (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.			
656	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche,	Analisi e checklist (Impigliamento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo			

			materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Pulitura profili))		imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per: - comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili; - provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari; - eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
657	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Viene evitato il contatto con elementi mobili o in equilibrio precario in grado di provocare impigliamento.			
658	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari	Analisi e checklist (Impigliamento)	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la			

			(ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Pulitura profili))		parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone.			
659	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.			
660	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
661	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro,	Analisi e checklist (Impigliamento)	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi			

			carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Taglio elementi telaio))		mobili pericolosi accessibili alla persone.			
662	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Impigliamento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
663	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie	Analisi e checklist (Impigliamento)	Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.			

			plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Taglio elementi telaio))					
664	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Impigliamento)	Viene evitato il contatto con elementi mobili o in equilibrio precario in grado di provocare impigliamento.			
665	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) (Pianale guida a rulli (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
666	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla			

					persone.			
667	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.			
668	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
669	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice	Analisi e checklist (Cesoimento)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima			

			semiautomatica (Pulitura profili))		di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
670	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoimento in posizioni neutre.			
671	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali			

					caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
672	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
673	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
674	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione.			
675	fabbrica infissi	Addetto Pulitura profili, CAPANNONE	Pericolo non associato (Pulitrice semiautomatica (Pulitura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione			

					pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.			
676	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi (Puntatrice o Saldatrice a resistenza (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Durante l'uso dell'attrezzatura provvedere ad allontanare gli eventuali materiali che, per la loro natura, risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ciò non è possibile, è necessario proteggere detti materiali contro le scintille.			
677	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi (Puntatrice o Saldatrice a resistenza (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inalazione gas e vapori)	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche			

					lavorazioni.			
678	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi (Puntatrice o Saldatrice a resistenza (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inalazione gas e vapori)	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.			
679	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi (Puntatrice o Saldatrice a resistenza (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inalazione gas e vapori)	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.			
680	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi (Puntatrice o Saldatrice a resistenza (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Ustioni)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
681	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Impianti ed apparecchi termici fissi (Puntatrice o Saldatrice a resistenza (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Ustioni)	Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto accidentale con			

					parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni.			
682	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Raschietto (Vetraggio))	Analisi e checklist (Tagli)	Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione			
683	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Raschietto (Vetraggio))	Analisi e checklist (Tagli)	Gli attrezzi manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative			
684	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Raschietto (Vetraggio))	Analisi e checklist (Tagli)	Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di qualità soddisfacente			
685	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Raschietto (Vetraggio))	Analisi e checklist (Tagli)	Gli attrezzi manuali, quando non utilizzati, sono riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri			
686	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Raschietto (Vetraggio))	Analisi e checklist (Tagli)	Gli attrezzi manuali sono utilizzati e mantenuti in modo corretto			
687	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale,	Analisi e checklist (Tagli)	Evitare di lavorare con il raschietto tenendolo rivolto verso parti del			

			piccone, ecc. (Raschietto (Vetraggio))		corpo.			
688	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Rivettatrice (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	()	Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".			
689	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Rivettatrice (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Punture)	Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo al rischio di punture.			
690	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	()	Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.			
691	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	()	Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.			
692	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	()	Serrare a fondo i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa e, nei limiti del possibile,			

					disporre gli stessi in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a danneggiamenti.			
693	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	()	Il cavo di massa della saldatrice elettrica viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze della zona nella quale si è effettuata la lavorazione.			
694	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	()	E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di sicurezza.			
695	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' presente un interruttore unipolare sul circuito primario di derivazione della corrente ed un trasformatore a doppio isolamento.			
696	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Sono predisposti mezzi isolanti e vengono impiegate pinze porta elettrodi completamente protette, in modo da proteggere il lavoratore dai pericoli derivanti da contatti accidentali con			

					parti in tensioni			
697	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili sono provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.			
698	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	La carcassa metallica della saldatrice viene collegata a terra ed i morsetti di attacco dei cavi della pinza e della massa sono protetti contro i contatti accidentali.			
699	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Quando i cavi della saldatrice sono visibilmente deteriorati il lavoratore è obbligato a segnalarlo alla persona addetta eventualmente indicata dal datore di lavoro.			
700	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'inserimento e il disinserimento della spina della presa di alimentazione della saldatrice viene effettuato a circuito aperto.			
701	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta			

			saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))		l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
702	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili sono provvisi di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.			
703	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Sono vietate operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente della normale linea di distribuzione, senza l'impiego di un trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario, quando la saldatura non è effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione.			
704	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	La saldatrice elettrica è			

			saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))		provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzione in seguito a danneggiamenti.			
705	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, sono predisposti mezzi isolati e pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni sono effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assiste il lavoratore dall'esterno del recipiente.			
706	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le attrezzature per saldatura elettrica o per operazioni simili sono			

			elettrica) (Saldatura profili))		adeguatamente protette per rischi elettrici			
707	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Esposizione a fumi di saldatura)	Maschere/visiere a scatola per saldatura			
708	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Esposizione a fumi di saldatura)	Le operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, sono eseguite all'interno dei locali, recipienti o fosse efficacemente ventilati			
709	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Esposizione a fumi di saldatura)	Le postazioni di saldatura sono dotate di sistemi di aspirazione localizzata in grado di imporre ai gas nocivi un percorso che non attraversi la zona di respirazione del lavoratore.			
710	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Esposizione a fumi di saldatura)	Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo indossano le maschere facciali con filtri adeguati alle indicazioni fornite dalle schede di sicurezza			
711	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per	Analisi e checklist (Fiamme ed	Nelle immediate vicinanze della			

			saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	esplosioni)	saldatrice elettrica è presente un estintore.			
712	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	E' vietato usare tubazioni o profilati metallici di sezione inadeguata, od altri mezzi di fortuna.			
713	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Allontanare, durante l'uso della saldatrice elettrica, i materiali infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili dall'area di lavoro.			
714	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	I collegamenti delle saldatrice elettrica sono effettuati con cura ed in modo da non dar luogo a scintillio o surriscaldamento.			
715	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	E' vietato eseguire lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.			
716	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per	Analisi e checklist (Fiamme ed	Gli eventuali interventi per			

			saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	esplosioni)	saldatura dei collegamenti sono affidati esclusivamente a personale specializzato.			
717	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non sono efficacemente ventilati. Quando			

					le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.			
718	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
719	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura	Analisi e checklist (Fiamme ed esplosioni)	Nei luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di			

			(Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))		taglio a fiamma è evitata la possibilità di inneschi			
720	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inalazione gas e vapori)	In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in ambiente aperto.			
721	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inalazione gas e vapori)	Semimaschera per gas e particelle FF GasX PX			
722	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inalazione gas e vapori)	Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esperte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.			
723	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Inalazione gas e vapori)	Nei locali chiusi in cui si effettuano saldature per mezzo di saldatrici elettriche, è assicurata una buona ventilazione			

					ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi.			
724	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Radiazioni ottiche artificiali (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (ROA incoerenti)	Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la macchina e sono rispettate tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce.			
725	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Radiazioni ottiche artificiali (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (ROA incoerenti)	Maschere/visiere a scatola per saldatura			
726	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Radiazioni ottiche artificiali (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (ROA incoerenti)	E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni fornite nei libretti d'uso e di manutenzione.			
727	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Ustioni)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
728	fabbrica infissi	Addetto Saldatura	Apparecchi	Analisi e checklist	I lavoratori hanno			

		profili, CAPANNONE	portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	(Ustioni)	ricevuto informazione e formazione su come eseguire le operazioni delle fasi di lavoro in sicurezza.			
729	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Ustioni)	Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni.			
730	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Ustioni)	Nei locali in cui vengono adoperate delle saldatrici elettriche, sono prese le necessarie precauzioni (ripari oschermi) per evitare che le radiazioni dirette o le scorie prodotte investano altri lavoratori.			
731	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Apparecchi portatili per saldatura (Saldatrice ad arco elettrico (o elettrica) (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Ustioni)	La pinza portaelettrodi della saldatrice elettrica è munita di impugnatura isolante ed incombustibile.			
732	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione	Misure di sicurezza	()	Le scaffalature hanno i requisiti			

		materie prime, CAPANNONE	(Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))		di idoneità (portata congrua allo stoccaggio effettuato) e resistenza.			
733	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Periodicamente viene effettuato il controllo del buono stato della scaffalatura, verificando che non sia danneggiata per ossidazione o altro.			
734	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Prelevare il materiale dalle scaffalature dall'alto al basso.			
735	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che vi si immagazzinano			
736	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli,	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	L'immagazzinamen to delle merci avviene secondo peso e forma delle stesse.			

			cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))					
737	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Porre attenzione al prelievo di materiale o prodotti accatastati in pile o sistemati nelle scaffalature.			
738	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	I prodotti da accatastare in magazzino sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento.			
739	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Ove è possibile la caduta di materiali dal retro della scaffalatura (lato opposto a quello di accesso dei carrelli elevatori), per eliminare tale rischio, viene installata una robusta griglia metallica.			

740	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Le scaffalature per l'immagazzinamento riportano l'indicazione del carico massimo ammissibile			
741	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che vi si immagazzinano			
742	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Viene verificato periodicamente lo stato di conservazione strutturale degli scaffali			
743	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Scaffali e scaffalature (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Ribaltamento)	Non sovraccaricare le scaffalature oltre quanto indicato dai cartelli presenti sulle stesse.			
744	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Scala (Stoccaggio e movimentazione	()	Per l'utilizzo della scala, i lavoratori hanno l'obbligo di osservare le			

			materie prime))		misure indicate nella procedura di utilizzo della scala.			
745	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Sono utilizzate specifiche procedure per il corretto utilizzo delle attrezzature per lavori temporanei in quota			
746	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Le scale portatili sono conformi alla normativa vigente al momento della messa a disposizione			
747	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Il datore di lavoro ha imposto ai lavoratori l'obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.			
748	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Prima di effettuare la salita, il personale si assicura di aver stabilmente appoggiato al suolo la scala portatile.			

			e movimentazione materie prime))					
749	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Prima di effettuare la salita, il personale si assicura che la scala portatile pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza.			
750	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Durante la salita/discesa il personale ha sempre le mani libere da oggetti.			
751	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Lo spostamento della scala viene effettuato dal personale solo quando è a terra.			
752	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Le scale portatili sono dotate alla loro sommità di rampini di aggancio alla struttura metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini			

					antiscivolo.			
753	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta dall'alto)	Le scale portatili sono mantenute in buono stato			
754	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme, ecc.) (Scala (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Caduta di materiale dall'alto)	Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.			
755	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Arredo (Scrivania per ufficio (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Gli spigoli sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica.			
756	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi e			

					che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.		
757	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	()	Prima dell'uso della sega a nastro, viene verificato quanto segue:- l'efficienza dei carter dei volani della sega a nastro;- l'efficienza della protezione regolabile della lama della sega a nastro;- la presenza dello spingitoio della sega a nastro per effettuare il taglio di piccoli pezzi;- la pulizia del banco e dell'area circostante prima di utilizzare la sega a nastro;- l'efficienza dell'interruttore di manovra, che consente solo l'avviamento volontario anche dopo l'arresto per mancanza di forza motrice prima di utilizzare la sega a nastro;- la regolare tensione		

					della lama prima di utilizzare la sega a nastro.			
758	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	()	E' posto il divieto di pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche: nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.			
759	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	()	Il manuale d'uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori. In fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista una specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica,			

					pneumatica) e che assicura tutte le parti che si potrebbero muovere per il proprio peso.			
760	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
761	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).			
762	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi	()	Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e			

			telaio))		secondo condizioni per le quali non sono adatte.			
763	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	()	E' previsto un regolare controllo dell'efficienza della macchina in ogni sua parte; tale opera manutentiva avviene seguendo le istruzioni d'uso del fabbricante sulla regolare manutenzione preventiva.			
764	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone.			
765	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un			

					lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
766	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.			
767	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' installato un dispositivo che impedisce l'avviamento accidentale o inatteso della macchina (ad esempio nel caso dovesse ritornare la tensione di alimentazione elettrica dopo che era venuta a mancare).			
768	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoiamiento in posizioni neutre.			

769	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per: - comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili; - provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari; - eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
770	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione.			
771	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il			

			(Taglio elementi telaio))		collegamento elettrico.			
772	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
773	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
774	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
775	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Sega a nastro (Taglio elementi	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere			

			telaio))		i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
776	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.			
777	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Pericolo rumore			
778	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.			
779	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.			
780	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto			

					di accesso mediante opportuna segnaletica.			
781	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.			
782	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.			
783	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.			
784	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Rischio Rumore			
785	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Sega a nastro (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a			

					rumore nei luoghi di lavoro.			
786	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Adoperare i necessari DPI ed eseguire le operazioni di lavoro seguendo le direttive di sicurezza.			
787	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
788	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono stati forniti ai lavoratori i necessari DPI ed impartite tutte le direttive per la sicurezza.			
789	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti			

					schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.			
790	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Punture)	Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo al rischio di punture.			
791	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Punture)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi acuminati o in grado di provocare punture di impianti o di macchinari potenzialmente pericoli per il personale.			
792	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Punture)	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.			
793	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e	Martello, pinza, taglierino,	Analisi e checklist (Punture)	Guanti per rischi meccanici			

		guarnizioni, CAPANNONE	seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Montaggio ferramenta e guarnizioni))					
794	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Adoperare i necessari DPI ed eseguire le operazioni di lavoro seguendo le direttive di sicurezza.			
795	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono stati forniti ai lavoratori i necessari DPI ed impartite tutte le direttive per la sicurezza.			
796	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.			
797	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino,	Analisi e checklist (Proiezione di	Sono installati opportuni carter			

			seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	schegge)	nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
798	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Punture)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi acuminati o in grado di provocare punture di impianti o di macchinari potenzialmente pericoli per il personale.			
799	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Punture)	Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo al rischio di punture.			
800	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Punture)	Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.			
801	fabbrica infissi	Addetto Saldatura	Martello, pinza,	Analisi e checklist	Guanti per rischi			

		profili, CAPANNONE	taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Sparachiodi (Saldatura profili))	(Punture)	meccanici			
802	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Stampante laser (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata			
803	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Stampante laser (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE			
804	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Stampante laser (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
805	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per	Apparecchiature informatiche e da	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	I lavoratori si assicurano			

		amministrazione e contabilità, CAPANNONE	ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Stampante laser (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))		dell'integrità dei cavi di alimentazione.			
806	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Stampante laser (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Le stampanti laser sono posizionate in un ambiente separato da quello di lavoro, dotato di adeguata aerazione (naturale o artificiale).			
807	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Stampante laser (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto.			
808	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Stampante laser (Lavori di ufficio per	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	Sono utilizzate stampanti laser a bassa emissione di ozono.			

			amministrazione e contabilità))					
809	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Telefono (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
810	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Telefono (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata			
811	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Apparecchiature informatiche e da ufficio, audio o video, dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (Telefono (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
812	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione	()	E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di			

			materie prime))		sicurezza.			
813	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.			
814	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	I mezzi di sollevamento e di trasporto sono stati scelti in modo appropriato per quanto riguarda la sicurezza, la natura, la forma e il volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto a cui sono destinati, nonché per le condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di			

					arresto.			
815	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
816	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	()	Il manuale d'uso e manutenzione in sicurezza della macchina è facilmente accessibile ai lavoratori. In fase di manutenzione, taratura e pulizia della macchina, per ogni diverso tipo di macchina, è prevista una specifica procedura standardizzata che consente, prima dell'intervento, la neutralizzazione di tutte le forme di energia (elettrica, meccanica, oleodinamica, pneumatica) e che assicura tutte le parti che si potrebbero muovere per il proprio peso.			
817	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la			

			(Stoccaggio e movimentazione materie prime))		macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
818	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
819	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
820	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per			

					l'uso.			
821	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Rischio Rumore			
822	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.			
823	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Rumore (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
824	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con le macchine in moto.			
825	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Il gruppo di sollevamento dei carrelli elevatori è adeguatamente protetto da rischi di cesoimento o schiacciamento			
826	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in			

			(Stoccaggio e movimentazione materie prime))		movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
827	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.			
828	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) (Transpallet elettrico (Stoccaggio e movimentazione	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare			

			materie prime))		pericoli di urti o di compressione per il personale.			
829	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	()	Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.			
830	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
831	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	()	Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia e che il ripristino dell'alimentazione avvenga solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.			
832	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano			

					operazione che presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).			
833	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	()	E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di sicurezza.			
834	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego,			

					sono necessariamente alimentati ad alta tensione.			
835	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
836	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
837	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
838	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	E' proibito effettuare operazioni di			

			legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))		manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.			
839	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Inalazione polveri)	I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.			
840	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
841	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.			

842	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.			
843	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.			
844	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.			
845	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.			
846	fabbrica infissi	Addetto Taglio	Rumore	Analisi e checklist	E' elaborato ed			

		elementi telaio, CAPANNONE	(Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	(Rumore)	applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.			
847	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
848	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.			
849	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Rischio Rumore			
850	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Pericolo rumore			
851	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	I pezzi da forare, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, sono trattenuti al trapano mediante morsetti od altri mezzi appropriati.			
852	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio,	Macchine fisse per la lavorazione del	Analisi e checklist (Tagli)	Le operazioni di montaggio e			

		CAPANNONE	metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))		smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.			
853	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il personale circostante sia visibile e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, occorre predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
854	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della	Analisi e checklist (Tagli)	Prima dell'inizio dell'operazione viene controllato il corretto fissaggio del semilavorato rispetto alle			

			ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))		apposite guide o afferraggi.			
855	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.			
856	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc. (Trapano a colonna (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.			
857	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
858	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	()	Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che			

					presentano particolari pericoli, in ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).			
859	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	()	Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia e che il ripristino dell'alimentazione avvenga solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.			
860	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	()	E' tassativamente vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia della troncatrice.			
861	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	()	E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di			

					sicurezza.			
862	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	()	L'attrezzatura permette che ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili, senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale, sono preceduti da un segnale acustico convenuto.			
863	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	()	Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.			
864	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di cesoimento in posizioni neutre.			
865	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Per la protezione del disco dentato, l'attrezzatura è provvista di una cuffia fissa e di una semicuffia mobile che lascia scoperto il solo tratto attivo del			

					disco ed è dotato di pulsante a uomo presente sulla leva di comando.			
866	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Guanti per rischi meccanici			
867	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	Prima dell'inizio dell'operazione viene controllato il corretto fissaggio del semilavorato rispetto alle apposite guide o afferraggi.			
868	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoimento)	E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l'arresto del processo pericoloso nel			

					tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.			
869	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Cesoiamiento)	E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.			
870	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico.			
871	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione.			
872	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.			
873	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi			

			(Troncatrice (Taglio elementi telaio))		elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
874	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione			
875	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE			
876	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
877	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
878	fabbrica infissi	Addetto Taglio	Utensili portatili,	Analisi e checklist	Nelle operazioni			

		elementi telaio, CAPANNONE	elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	(Proiezione di schegge)	di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.			
879	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Rischio Rumore			
880	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
881	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Pericolo rumore			
882	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative			

					volte a ridurre l'esposizione al rumore.			
883	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.			
884	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.			
885	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.			
886	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.			
887	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice	Analisi e checklist (Rumore)	Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia			

			(Taglio elementi telaio))		richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.			
888	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Agente fisico rumore (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.			
889	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	I lavoratori hanno l'obbligo, durante le pause o nei periodi di inattività, di lasciare gli organi mobili che possono causare potenziale pericolo di taglio in posizioni neutre.			
890	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Per le attrezzature elettriche viene prestata la massima attenzione quando le lame sono in movimento, tenendo le mani il più lontano possibile dalle lame.			
891	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice	Analisi e checklist (Tagli)	I lavoratori effettuano interruzioni periodiche e			

			(Taglio elementi telaio))		pause durante l'utilizzo delle attrezzature da taglio.			
892	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	I lavoratori prestano la massima attenzione nella manipolazione di strumenti taglienti di qualsiasi genere.			
893	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli per il personale.			
894	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Tagli)	Guanti per rischi meccanici			
895	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Vibrazioni (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	Al fine di attutire le vibrazioni, è ridotto al minimo l'utilizzo dell'attrezzatura, alternando le lavorazioni a rischio con altre attività.			
896	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Vibrazioni (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono			

					pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.			
897	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Vibrazioni (Troncatrice (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Vibrazioni Mano-Braccio)	I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.			
898	fabbrica infissi	Addetto Stoccaggio e movimentazione materie prime, CAPANNONE	Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. (Tronchese (Stoccaggio e movimentazione materie prime))	Analisi e checklist (Punture)	Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo al rischio di punture.			
899	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata			
900	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive			

					necessarie per l'uso			
901	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione			
902	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno			
903	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
904	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in			

					tensione e l'involucro metallico esterno.			
905	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
906	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
907	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Rumore (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
908	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Guanti per rischi meccanici			
909	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni,	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima			

		CAPANNONE	(Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))		di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
910	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Montaggio ferramenta e guarnizioni))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.			
911	fabbrica infissi	Addetto Montaggio ferramenta e guarnizioni, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili)	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che			

			(Montaggio ferramenta e guarnizioni))		potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.			
912	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno			
913	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata			
914	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici sono provvisi di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso			
915	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono			

			(Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))		installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
916	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
917	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
918	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione			
919	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili)	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali			

			(Saldatura profili))		ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
920	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Rumore (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
921	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Guanti per rischi meccanici			
922	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di			

					interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
923	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.			
924	fabbrica infissi	Addetto Saldatura profili, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Saldatura profili))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.			
925	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso			
926	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi			

			(Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))		elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.			
927	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.			
928	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
929	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro			

					metallico esterno			
930	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione			
931	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Elettrocuzione)	Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata			
932	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Proiezione di schegge)	Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.			
933	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Rumore (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Rumore)	E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.			
934	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori			

					ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
935	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare pericoli di urti o di compressione per il personale.			
936	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso			

					di emergenza.			
937	fabbrica infissi	Addetto Taglio elementi telaio, CAPANNONE	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (Utensili elettrici portatili (Taglio elementi telaio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Guanti per rischi meccanici			
938	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Ventose per vetri (Vetraggio))	()	L'attrezzatura è marcata "CE".			
939	fabbrica infissi	Addetto Vetraggio, CAPANNONE	Attrezzature in pressione trasportabili (Ventose per vetri (Vetraggio))	Analisi e checklist (Urti e compressioni)	Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.			
940	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Videoterminale (Lavori di ufficio per	()	L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di			

			amministrazione e contabilità))		discomfort per i lavoratori.			
941	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Misure di sicurezza (Videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	()	Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.			
942	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Affaticamento visivo)	Il datore di lavoro ha predisposto che i videoterminalisti siano sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento: - ai rischi per la vista e per gli occhi; - ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.			
943	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Affaticamento visivo)	I videoterminalisti effettuano un'interruzione della loro attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche aziendale.			
944	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità,	Lavori al videoterminale (Videoterminale (Lavori di ufficio	Analisi e checklist (Affaticamento visivo)	L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti			

		CAPANNONE	per amministrazione e contabilità))		stroboscopici			
945	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Affaticamento visivo)	I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell'operatore sono evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.			
946	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Ergonomia)	Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette.			
947	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Ergonomia)	I lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o ripetitivi.			
948	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità, CAPANNONE	Lavori al videoterminale (Videoterminale (Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))	Analisi e checklist (Ergonomia)	Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.			
949	fabbrica infissi	Addetto Lavori di ufficio per amministrazione e	Lavori al videoterminale (Videoterminale	Analisi e checklist (Rischio videoterminale)	Il personale ha ricevuto una corretta			

		contabilità, CAPANNONE	(Lavori di ufficio per amministrazione e contabilità))		informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto.			
950		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Guanti per saldatori			
951		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Saldatore			
952		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Rischio elettrico - PES e PAV			
953		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Rischio Vibrazioni meccaniche			
954		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Rischio Rumore			
955		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Movimentazione manuale dei carichi			
956		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Lavoratori addetti all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi)			
957		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Informazione, formazione e addestramento uso DPI			
958		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Dispositivi di Protezione Individuale			

959		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Direttiva Macchine			
960		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Antincendio Rischio ELEVATO			
961		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Agenti chimici			
962		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Pantaloni			
963		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Felpa			
964		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Scarpa alta S3 P metalmeccanica e chimica			
965		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Scarpa alta S3 P cantieri			
966		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Visiera a rete			
967		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Schermi a mano			
968		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Berretti			
969		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto	()	Cappello			

			Vetraggio)					
970		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Mascherina chirurgica			
971		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Cuffia antirumore			
972		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Guanti monouso In lattice o in vinile			
973		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Guanti monouso in lattice			
974		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Guanti monouso in polietilene			
975		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Guanti per rischi meccanici			
976		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Guanti protezione dal freddo			
977		TUTTE	Misure di sicurezza (Addetto Vetraggio)	()	Agenti biologici			
978		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Cappello			
979		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Scarpa alta S3 P metalmeccanica e chimica			
980		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Berretti			
981		TUTTE	Misure di		Mascherina			

			sicurezza (CAPANNONE)	()	chirurgica			
982		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Guanti monouso In lattice o in vinile			
983		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Guanti per saldatori			
984		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Pantaloni			
985		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Scarpa alta S3 P cantieri			
986		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Guanti per rischi meccanici			
987		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Saldatore			
988		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Rischio elettrico - PES e PAV			
989		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Rischio Vibrazioni meccaniche			
990		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Lavoratori addetti all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi)			
991		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Guanti monouso in lattice			
992		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Guanti monouso in polietilene			
993		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Guanti protezione dal freddo			

994		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Felpa			
995		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Schermi a mano			
996		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Dispositivi di Protezione Individuale			
997		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Direttiva Macchine			
998		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Antincendio Rischio ELEVATO			
999		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Agenti biologici			
1000		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Agenti chimici			
1001		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Rischio Rumore			
1002		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Movimentazione manuale dei carichi			
1003		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Cuffia antirumore			
1004		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Visiera a rete			
1005		TUTTE	Misure di sicurezza (CAPANNONE)	()	Informazione, formazione e addestramento uso DPI			
1006		TUTTE	Misure di sicurezza (Datore di lavoro e RSPP)	()	DL SPP - Datore di lavoro & RSPP_Rischio basso			
1007		TUTTE	Misure di sicurezza	()	DL SPP - Datore di lavoro &			

			(Datore di lavoro e RSPP)		RSPP_Rischio alto			
1008		TUTTE	Misure di sicurezza (Datore di lavoro e RSPP)	()	Aggiornamento DL SPP - Datore di lavoro & RSPP_Rischio medio			
1009		TUTTE	Misure di sicurezza (Datore di lavoro e RSPP)	()	Aggiornamento DL SPP - Datore di lavoro & RSPP_Rischio basso			
1010		TUTTE	Misure di sicurezza (Datore di lavoro e RSPP)	()	Aggiornamento DL SPP - Datore di lavoro & RSPP_Rischio alto			
1011		TUTTE	Misure di sicurezza (Datore di lavoro e RSPP)	()	DL SPP - Datore di lavoro & RSPP_Rischio medio			